TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 35/23

FL-CRA - 11

Versión 01

Dependencia Solicitante	**DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (C.R.A) – D.A. – EDIFICIO CENTRAL**	
Fecha de Aprobación	23 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**211-212-213-216-217-218-219-220-222-223.-**	
Nota de Remisión	**N° 796/732/733/736/737/738/739/799/742/743.-**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias del Dpto. de Servicios Generales (C.R.A) – D.A. – Edificio Central.-**	

FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Roberto Paredes
Funcionario Dpto. de Servicios Generales
C.R.A. – D.A. Ministerio de Hacienda

C.P. Sonia R. Rivas
Jefa del Dpto. de Servicios Generales
Coordinación de Recursos Administrativos - DA

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

18 ABR 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000739

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: DIRECTOR.
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.19.01.0604
Presp. Nro.: 282/2023	Marca: GOTZE.
O.S.Nro.: 219/2023	Tipo: SPLIT PISO TECHO.
Sede: EDIFICIO CENTRAL	Capacidad: 24.000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo:	Tem. Ent. Evap.:	Presión Alta:
Refrigerante:	Temp. Sal. Evap.:	Presión Baja:
Voltaje:	Amperaje:	

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE ACONDICIONADORES DE A. Y TORRE DE ENFRIAMIENTO
	DEL MH.
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT DE
	24000 BTU.
185	PROVISIÓN Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA,
	INCLUYE CONTROL.
188	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA
	DEL COMPRESOR.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. MANTENIMIENTO
Servicios Generales

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
18/04/2023

Firma:
Aclaración: Oscar S Riveros
Técnico Innovar