FG DT 117/22

MEMORANDUM

12913 Fecha: 28/10/22
Viviana Jiménez
VO Gerencia Financiera 13:39

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 25/10/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 3.771.780- (guaranies tres millones setecientos setenta y un mil setecientos ochenta) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion Hyundai accent año 2014 chapa BVF 759 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 002-001-0000742
_ Nota de remision Nro 002-001-0000692
_ Informe tecnico autocenter
_ presupuesto nro 28
_ orden de provisorio
_ orden de servicio definitivo
_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ constancia Repce
_ formulario FIS
_ formulario FIP
_ certificado de cumplimiento tributario

Nº: 643 Fecha 26/10/22
Providenciado a: Dr. GF
Para su: Pago de Factura
Fecha Recepción FG/G.G.I.
Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS

LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000692

Fecha de Emisión: 21/10/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO
RUC o C.I. Nº: 80006069-5
Domicilio: AV MARISCAL LOPEZ C/ RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: HYNDAI ACCENT
Número de Registro Único del Automotor (RUA): BVF759
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO
1		REPARACION DEL ALTERNADO
1		CAMBIO DE CORREA DEL ALTERNADOR
2		ALINEAR LUCES
2		AJUSTAR FARO AUXILIAR
2		RELAY
1		MANO DE OBRA
4		PICO INYECTOR CADA UNO
1		LIMPIEZA DE TANQUE
1		MANO DE OBRA

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000742

Fecha de Emisión: 24 DE OCTUBRE DEL 2022 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.N°: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ C/ RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
	HYUNDAI ACCENT CHAPA BVF 759					
	DIAGNOSTICO SISTEMA ELECTRICO	1	91.330			91.330
	REPARACION DEL ALTERNADOR	1	290.897			290.897
	CAMBIO DE CORREA DEL ALTERNADOR	1	106.322			106.322
	ALINEAR LUCES	2	45.663			91.326
	AJUSTAR FARO AUXILIAR	2	40.024			80.048
	RELAY	2	108.233			216.466
	Mano de obra	1	374.000			374.000
	PICO INYECTOR CADA UNO	4	366.256			1.465.024
	LIMPIZA DE TANQUE	1	129.867			129.867
	Mano de obra	1	926.500			926.500

ORIGINAL

PAGADO
Por FONDO GANADERO

Sr. Javier Báez
División de Transporte

SUBTOTALES **3.771.780**

TOTAL A PAGAR TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 342.889 TOTAL IVA: 342.889

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°28
FECHA 19/10/2022

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO HYUNDAI **MODELO ACCENT AÑO 2015** **COLOR GRIS**
CHAPA VBF759

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
58.1	1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	91.330	91.330
58.2	1	REPARACION DEL ALTERNADOR	290.897	290.897
58.6	1	CAMBIO DE CORREA DEL ALTERNADOR	106.322	106.322
58.10	2	ALINEAR LUCES	45.663	91.326
58.11	2	AJUSTAR FARO AUXILIAR	40.024	80.048
58.13	2	RELAY	108.233	216.466
58.27	1	MANO DE OBRA	374.000	374.000
62.49	4	PICO INYECTOR CADA UNO	366.256	1.465.024
62.56	1	LIMPIEZA DE TANQUE	129.867	129.867
62.65	1	MANO DE OBRA	926.500	926.500
			TOTAL	**3.771.780**

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA UN MIL SETECIENTOS OCHENTA

Sr. Javier Báez
Jefe ... Deporte

최철
AUTOCENTER
RUC ... 48-4

Econ. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO HYUNDAI
CHAPA VBF759
21/10/2022

MODELO ACCENT AÑO 2015 **COLOR GRIS**

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
58.1	1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO
58.2	1	REPARACION DEL ALTERNADOR
58.6	1	CAMBIO DE CORREA DEL ALTERNADOR
58.10	2	ALINEAR LUCES
58.11	2	AJUSTAR FARO AUXILIAR
58.13	2	RELAY
58.27	1	MANO DE OBRA
62.49	4	PICO INYECTOR CADA UNO
62.56	1	LIMPIEZA DE TANQUE
62.65	1	MANO DE OBRA

Javier Báez
Jefe Dpto. de Transporte

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 19 octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar sistema verificar sistema eléctrico verificar picos detalle del vehículo **Hyundai Accent año 2014** chapa **BVF 759** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- verificar sistema electrico

2- verificar picos inyectores

최철

AUTOCENTER
RUC 4826148-4

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentamente

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 19 Octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 28/22 al vehículo **Hyundai Accent AÑO 2014 chapa N° BVF 759,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- diagnostico del sistema eléctrico
2- reparación del alternador
3- cambio de correa del alternador
4- alinear luces
5- ajustar faro auxiliar
6- relay
7- pico inyector cada uno
8- limpieza de tanque

Sr. Javier Báez
Jefe Di... Transporte

최철
AUTOCENTER
RUC 4826148-4

Econ. Miguel Veliente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 28 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **Hyundai Accent año 2014 chapa BVF 759** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 diagnostico del sitema eléctrico
2 reparacion del alternador
3 cambio de correa del alternador
4 alinear luces
5 ajustar faro auxiliar
6 relay
7 pico inyector cada uno
8 limpieza de tamque

20 octubre DE 2022

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

ATENTAMENTE.

Dr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

58.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				151.310	151.310
58.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				106.322	106.322
58.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				37.853	37.853
58.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				39.703	39.703
58.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				18.322	18.322
58.10	ALINEAR LUCES				45.663	45.663
58.11	AJUSTAR FARO AUXILIAR				40.024	40.024
58.12	FUSIBLES				7.213	7.213
58.13	RELAY				108.233	108.233
58.14	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				127.319	127.319
58.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				209.001	209.001
58.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				311.949	311.949
58.17	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				241.582	241.582
58.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				142.029	142.029
58.19	BOCINA				100.118	100.118
58.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				127.124	127.124
58.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				68.521	68.521
58.22	ELECTRO VENTILADOR				432.205	432.205
58.23	BENDIX				219.165	219.165
58.24	AUTOMATICO				149.301	149.301
58.25	REGULADOR DE VOLTAGE				157.070	157.070
58.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				147.095	147.095
58.27	MANO DE OBRA				374.000	374.000
59	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris					
59.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				244.568	244.568
59.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				484.388	484.388
59.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				483.530	483.530
59.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE				265.342	265.342

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Presidente del Consejo de Administración
Fondo Ganadero

57.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO				307.862	307.862
57.8	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO				43.080	43.080
57.9	RULEMANES DE MASA				173.840	173.840
57.10	ESPIRAL DELANTERO				272.847	272.847
57.11	BARRAS ESTABILIZADORAS				351.096	351.096
57.12	ROTULA SUPERIOR				218.288	218.288
57.13	ROTULA INFERIOR				238.561	238.561
57.14	PARRILLA SUPERIOR CON EJE				358.846	358.846
57.15	DIRECCION HIDRAULICA				320.435	320.435
57.16	PARRILLA INFERIOR CON EJE				323.797	323.797
57.17	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO				162.285	162.285
57.18	CREMALLERA DE DIRECCION				785.440	785.440
57.19	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO				474.135	474.135
57.20	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA C/U				33.373	33.373
57.21	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				229.249	229.249
57.22	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				79.755	79.755
57.23	REPARACION DE PADALERA				154.704	154.704
57.24	REPARACION HOMOCINETICA				232.028	232.028
57.25	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				116.865	116.865
57.26	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				116.865	116.865
57.27	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				128.891	128.891
57.28	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				123.607	123.607
57.29	MANO DE OBRA				331.500	331.500
58	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris					
58.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				91.330	91.330
58.2	REPARACION DE ALTERNADOR				290.897	290.897
58.3	CAMBIO DE BATERIA				331.970	331.970
58.4	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				16.881	16.881

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Miguel Valiente
Encargado de Control Institucional

Dr. FREDIS EFIGARIO
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

62.41	REPARACION DE RADIADOR				158.632	158.632
62.42	CAMBIO TAPA MOTOR				1.938.299	1.938.299
62.43	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				190.610	190.610
62.44	TORNILLOS DE TAPA MOTOR				79.181	79.181
62.45	CAMBIO DE JUNTA CARTER				136.937	136.937
62.46	REPARACION DE CARTER				170.227	170.227
62.47	MARTILLO BALANCIN				115.371	115.371
62.48	EJE BALANCIN				317.916	317.916
62.49	PICO INYECTOR CADA UNO				366.256	366.256
62.50	SEGURO DE VALVULA				58.275	58.275
62.51	EJE BALANCEADOR DERECHO				212.302	212.302
62.52	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				212.302	212.302
62.53	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				88.436	88.436
62.54	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				65.000	65.000
62.55	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE				93.284	93.284
62.56	LIMPIEZA DE TANQUE				129.867	129.867
62.57	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000
62.58	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000
62.59	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				4.080.000	4.080.000
62.60	REPARACION CAÑO DE ESCAPE				250.000	250.000
62.61	REPARACION DE SILENCIADOR				250.000	250.000
62.62	CAMBIO SILENCIADOR				450.000	450.000
62.63	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				184.343	184.343
62.64	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				60.000	60.000
62.65	MANO DE OBRA				926.500	926.500
63	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris					
63.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				89.417	89.417
63.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				405.817	405.817
63.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA				222.474	222.474
63.4	REPARACION DE RADIADOR				158.980	158.980
63.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.327.375	1.327.375
63.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				119.377	119.377
63.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				39.994	39.994

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Auditoría
Fondo Ganadero

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 360114

FECHA EMISION: 25-10-2022

VENCIMIENTO: 20-11-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 360114

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

최철

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

최철

AUTO CENTER

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

Lote 4178299759 , Cons.: 1

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270142521359

FECHA 30/09/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 30/10/2022

NÚMERO DE CONTROL : 893507E3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42714828148893507E3

최철

AUTO CENTER

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHOI CHUNG CHUL

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

AQCQ1AQA
26102022 1332 48281484 48281484

016578