INFORME DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

Ref: Contrato 60/2025 - ID: 464.347 - SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CIELO RASO Y MAMPARAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Firma ejecutora: Corporación Lemuria S.A

Lugar: Congreso de la Nación

TRABAJOS EJECUTADOS:

1. **Reparación de mampara tipo Durlock**

✓ Replanteo y marcación del área de intervención.
✓ Colocación de estructura metálica galvanizada.
✓ Instalación de placas de yeso en ambas caras.
✓ Tratamiento de juntas y terminación superficial.

Síntesis de los trabajos realizados

Se ejecutaron trabajos de reparación de mampara tipo Durlock en los sectores afectados, incluyendo la adecuación de su estructura y la reposición de placas de yeso, logrando una correcta terminación superficial.

Fin del informe. -

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

Ing. Pablo Rou
Representante Leg.
Corporación Lemuria
RUC 80046674-2

V°B° del Contratante:
12-02-26