Acta de Recepción de Trabajo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas
Modelo de Unidad: Volare W-L
Chassis Agrale Nº: 93PB68R36EC052138
Chapa Nº: BSB 707
Km: 89.425
Fecha: 16/Setiembre/2021

Trabajos Realizados:

1- Cambio de aceite motor 9,5L
2- Cambio de aceite de caja 7L
3- Cambio de 01 Filtro de Combustible Primario
4- Cambio de 01 Filtro de Combustible Secundario89.425
5- Cambio de 01 Filtro de Aceite Motor
6- Cambio de 01 Filtro de Aire Primario
7- Cambio de 01 Filtro de Aire Secundario
8- Cambio de aceite diferencial 5L
9- Cambio de Bendix
10- Cambio de 01 Foco Luz Alta

El vehículo fue retirado en perfectas condiciones de funcionamiento de las instalaciones de este Taller.-

Chofer Encargado

Carlos Brítez
Taller Spa Marcopolo

Nombre y Apellido del encargado: Bernardo Arrúa Meza.-
C.I; 699353.-