Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — Instituto de Bienestar Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios N° 92/2023

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 dias del mes de abril de 2023, entre el **Instituto de Bienestar Social**, y la Empresa **FRIO UNIVERSAL S.R.L**, adjudicado a la **LCO Nº 01/2022"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE IBS" I.D Nº 411.677.** Se procede a la recepción de los servicios y/o artículos, que se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-2270**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-2269**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-48000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1959**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-48000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1959**			
4.6.6	4	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	200.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1914**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1914**			
4.4.3	2	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU		50.000	100.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor		300.000	300.000
4.6.3	2	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		80.000	160.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1908**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1908**			
4.6.7	4	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		50.000	200.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante		300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1907**	MIDEA		
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.		250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1907**			
4.1.7	1	UNIDAD	Provision de repuesto - compresor de 60.000 BTU		1.400.000	1.400.000
4.1.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de Compresor		900.000	900.000
						7.160.000

Son Guaraníes: SIETE MILLONES, CIENTO SESENTA MIL.----------

FACTURA	FECHA				
NOTA DE REMISION	FECHA				
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					
NUMERO	FECHA				
110/2023	17/4/2023				

FRÍO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021)-527 343

EMPRESA ADJUDICADA

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social — Complejo Santo Domingo para Personas Mayores

Marcos Carreras
Secretario General
Complejo Santo Domingo
Personas Mayores MSPyBS

RECIBIDO POR

LIC. ALMA ADMEN BARRIENTOS
FISCALIZADORA
Instituto de Bienestar Social

FISCALIZADOR

Lic. Augusto Zarabia
Director Administrativo
Instituto de Bienestar Social

DIRECTOR ADMINISTRATIVO