GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, miércoles 06 de septiembre del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de **"NUEVA ESPERANZA"**

Tener en cuenta la "**revisión general de todo el sistema"** específicamente en la Partición I, zona 1 sensor de movimiento , remitir nombre con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente
Gerencia Departamental de Seguridad

S.I.T. S.A
Fecha: 6/09/2023
Hora: 11:15

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº 0007125

Cliente: Suc BNF	
Nº Cuenta: 0922	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Nueva Esperanza
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (/) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (/) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: Verificar la Zona 1

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a cambiar el Pir de la Zona 1 ya que el mismo no cerraba mas la Zona.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI /	NO
2	Test ok	SI /	NO
3	Prueba de Equipo	SI /	NO
4	Prueba de Activación	SI /	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI /	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Sensor Pir DSC	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: El Sistema de alarma queda funcionando correctamente.

Técnicos: Jaros Coronil – Oscar Coronil

Fecha de Inicio: 08/09/23 Hora de llegada: 08:30 Fecha de Finalización: 08/09/23 Hora de Salida: 10:30

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

Aclaración

Walter Osmar Alfonso Benitez
Gerente de Sucursal

Richar Ebert Toledo Bareiro

De: Walter Osmar Alfonso Benitez
Enviado el: lunes, 16 de octubre de 2023 14:39
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro
Asunto: CONFORMIDAD PRESTACION DE SERVICIOS

Buenas tardes jefe :

Por la presente manifiesto mi conformidad al respecto de trabajo que han realizado técnicos de la firma SIT en fecha 08/09/2023.

Atte.

WALTER OSMAR ALFONSO BENÍTEZ
GERENTE – SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
(0464) 20 134 / 351 – INTERNO 32201
(0971) 896 080
"Considerar el cuidado del ambiente antes de imprimir este correo."

BNF
GOBIERNO NACIONAL