3 24

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 16254356
Fecha Inicio Vigencia: 03/03/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2024
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0008760

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Fecha de emisión: 08/03/2023
Domicilio: PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
C.I. o RUC: 80005190-4
Fecha de inicio de traslado: 07/03/2023
Fecha estimada de término del traslado: 08/03/2023
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada PETTIROSSI ESQUINA CAPITAN FIGARI, N° 227
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: TOYOTA HILUX
Número de Registro Único del Automotor (RUA): EAD298
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		TOYOTA HILUX - CHAPA EAD298
		LPN 07/2020 - CONTRATO 29/2020- ID 384518
		71 MANTENIMIENTO DE MOTOR HILUX 4X4 - MOTOR 2.8 DIESEL
	1	71.1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	1	71.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
	1	71.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
	1	71.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR
		72 REPARACIÓN DE MOTOR HILUX 4X4 - MOTOR 2.8 DIESEL
	1	72.9 CAMBIO CORREA DE AIRE
	1	72.11 CAMBIO CORREA DE DIRECCION
	2	72.12 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR
		PLAZO DE 2 DIAS

Recibido conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

Agustin Acosta
Jefe Interino
Departamento de Transporte

Aclaración de Firma

3.449365
RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº: 1012 / *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1731 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290
1.000 Juegos x 3 hjs. - Nº [8751 - 9.750] - 03/2023

Original: Destinatario de las mercaderías

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

ACTA DE RECEPCION N° 3.-

En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintitres, en el local del Departamento de Transporte del Ministerio de Educación y Ciencias, sito en la calle Pettirossi 277 c/ Capitán Figari, se reúnen el **Sr. Félix Agustín Acosta Amarilla**, Jefe Interino del Dpto. de Transporte y el **Sr. *Mario Cibils***, en representación de la firma *GILCO PAR S.R.L.*, a fin de proceder a la recepción definitiva de los trabajos de mantenimiento y/o reparación de vehículos realizados en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 07/2020 ***"Servicio de Reparación y mantenimiento de Vehículos Plurianual 2020-2021"*** contrato N° 29/2020.-

Hecha la verificación física de la reparación realizada al siguiente vehículo:

Orden de Servicio: 24- **Nota de Remisión:** 001-002-0008760

Vehículo Modelo Chapa: Toyota Hilux EAD 298.- **Asignado a:** Dir. Gral. de Bienestar Estudiantil

Km. De Entrada: 499.940.- **Km. Próximo mantenimiento:** 504.940.-

Se realizaron los siguientes servicios:

Ítem	*Descripción de los servicios*	*Cantidad*
71	**MANTENIMIENTO DE MOTOR HILUX 4X4 - MOTOR 2.8 DIESEL**	
71.1	Cambio de Filtro de Aire	1
71.2	cambio de Filtro de Aceite	1
71.3	Cambio de Filtro de Combustible	1
71.4	Cambio de aceite motor	1
72	**REPARACIÓN DE MOTOR HILUX 4X4 - MOTOR 2.8 DIESEL**	
72.9	Cambio correa de aire	1
72.11	Cambio correa de dirección	1
72.12	Cambio correa de alternador	2

Es importante mencionar que los repuestos y accesorios cambiados se encuentran registrados en la Ficha de mantenimiento y los mismos se encuentran en resguardo en el Departamento de Transporte.-

En prueba de conformidad de las partes, firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS · DIRECCION GRAL. DE ADM. Y FINANZAS · Dpto. Transporte

Félix Agustín Acosta Amarilla
Jefe
Dpto. de Transporte

Mario Cibils MARIO CIBILS
Jefe de Taller Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L. Gilco Par S.R.L.

Carlos López
Mecánico

Emigdio Martínez
Chofer

Elaborado por: Luis Gonzalez **Revisado por: Anghi Rey**

Departamento de Transporte
Pettirossi y Capitán Figari
transporte@mec.gov.py
204.978
Asunción - Paraguay

MEC Digital @MECpy

Tel: (595 21)