Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 05 de octubre del 2021

INFORME TECNICO N° 144/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LPN N° 03/2020 **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP" CONTRATO N° 19/2020, ID.381.194** se detallan los trabajos realizados al HYUNDAI H-1 chapa BYD244 con Orden de Servicio N° 2869 según el siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
58	MANTENIMIENTO , HYUNDAI Tipo: H-1	
58.4	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	5
58.5	Provisión y Cambio de filtro de aceite	1
58.6	Provisión y Cambio de filtro de combustible	1
58.7	Provisión y Cambio filtro de aire	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

Javier Meaurio
Encargado de Despacho