SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005385

Cliente: Sucursal BNF	
Nº Cuenta: 0207	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Encarnación
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV (✓) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica ( ) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: instalación de una cámara y sensores adicionales.

Descripción del trabajo realizado

Se procedió a instalar sensores en el ATM con una cámara y un relé para el corta corriente del ATM. también a cablear e instalar una sirena.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Sirena DSC 30W	1	9	1	Sensor HC	1
2	1	Gabinete de sirena	1	10	1	Cable telef	150mts
3	1	Cámara Domo	1	11	1	Cable UTP	5mts
4	1	Caja de conexion	1	12	1	Cable polarizado	10mts.
5	1	Relé 12V	1	13	1	ficha RJ45	2
6	1	CM de alarmas	8	14	1	ficha RJ	1
7	1	Sistema ICD	4	15			
8	1	Sensor R.V	1	16			

Observaciones: todos los equipos instalados fueron probados y quedan funcionando correctamente.

Técnicos: Jorge Corantí – Oscar Corantí

Fecha de Inicio: 20/03/23 Hora de llegada: 10:00 Fecha de Finalización: 20/03/23 Hora de Salida: 19:00

Firma Técnico

Aclaración

Pedro R. Giménez
Subgerente

Firma Cliente/Contacto

Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
SUCURSAL ENCARNACIÓN

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"

Nº DE ID: 410158/2022

Vigencia de Contrato: 18/11/2022 al 18/11/2025

CONTRATO: 731/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

Conforme al ID N° 410158/2022, Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar.

Fue adjudicada a la empresa S.I.T. Paraguay S.A. con relación al **LOTE II,** RESPUESTOS, ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR - Contrato Abierto.

El procedimiento de instalación del dispositivo, sensor de humo y calor en el lobby del ATM según informe técnico N° 0005385 de la empresa y nota de conformidad de la sucursal recurrente se cumplió, según las especificaciones técnicas y contrato vigente.

Se emite el presente informe dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N°1700/19

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad