19 (diecinueve)

Grupo Bonaro S.A.
Servicios Electromecánicos

RUC: 80128076-1
bonaro@grupobonaro.com.py
+595 972 78 78 00

N° 02
FECHA: 04/12/2025

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

DATOS DEL CLIENTE

Comisión Nacional de la Competencia - CONACOM

TIPO DE SERVICIO

M. General

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 66/2025

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
54	Mant / Reparación de aire acondicionado/Limpieza del Evaporador /Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
55	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Limpieza del Condensador/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
66	Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio del Capacitor del compresor/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
67	Mano de Obra -	Unidad	1
99	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio del capacitor del ventilador del condensador/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
100	Mano de Obra -	Unidad	1
101	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y Cambio de Capacitor del motor de la turbina /Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
102	Mano de Obra -	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [X] NO [ ]

GRUPO BONARO S.A.
RUC: 80128076-1

GRUPO BONARO

Rafael Brítez
Asist. de Contabilidad
CONACOM

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

21 (veintiuno)

Grupo Bonaro S.A.
Servicios Electromecánicos

RUC: 80128076-1
bonaro@grupobonaro.com.py
+595 972 78 78 00

N° 21
FECHA: 04/12/2025

INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

DATOS DEL CLIENTE

Comisión Nacional de la Competencia - CONACOM

TIPO DE SERVICIO

M. General

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 66/2025

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad
54	Mant / Reparación de aire acondicionado/Limpieza del Evaporador /Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
55	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Limpieza del Condensador/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
66	Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio del Capacitor del compresor/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
67	Mano de Obra -	Unidad	1
99	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio del capacitor del ventilador del condensador/Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
100	Mano de Obra -	Unidad	1
101	Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y Cambio de Capacitor del motor de la turbina /Split, de 12.000 BTU	Unidad	1
102	Mano de Obra -	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: SI [X] NO [ ]

GRUPO BONARO S.A.
RUC: 80128076-1

GRUPO BONARO

Rafael Brítez
Asist. de Contabilidad
CONACOM

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME