essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de febrero del año Dos Mil Veintidós, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

EQUIPO: Dosadora de Cloro

Ubicación: Planta Tebikuarymi

Solicitado por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico dependiente de la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **ORDEN DE TRABAJO N°47/2022.**

Dichos trabajos fueron realizados por la Firma **Hidráulica Paraguaya SA** de acuerdo al **CONTRATO N° 16/2021, LPN Nro. 24/2020 – ID 383526**

Ing. José D. Ré Rabito
Coordinación de Mantenimiento
Electromecánico AMY RI
essap

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap S.a.

Conducto Motos