INFORME TECNICO	
VERIFICACION Y APROBACIÓN SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 023	
EMPRESA/ TALLER:	DIOVER S.A.
DEPARTAMENTO:	TRANSPORTE – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CANTIDAD/ SERVICIOS	DETALLE DE LOS SERVICIOS
	Se realizó servicio al Automóvil Hyundai Accent BXC786
	Cambio de aceite motor
	Cambio de filtro de aceite
	Cambio de filtro aire
	Cambio de filtro de combustible
	Materiales auxiliares
	Mano de obra
	Alineación de dirección y balanceo de rueda
	Cambio de cubierta 195/50 R16
	Materiales auxiliares
	Mano de obra

Fecha: Los trabajos fueron recepcionados en fecha 20/05/2019

FIRMA:		ACLARACION: Celestino Fernández, Jefe Opto. de Transporte - SENATUR

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DPTO. TRANSPORTE
SENATUR