essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TALLERES

# Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

**Sub Referencia:** **Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 22/2022**

**Contrato Nº 26/2022** **TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI - ID Nº 404.457**

**Fecha: 22/09/2022**

| MARCA/MODELO | CHAPA Nº | GERENCIA |
|---|---|---|
| NISSAN FRONTIER | HFO - 406 | DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |

## DETALLE DE LACOMPRA REALIZADA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 155.1 | Mano de obra Reparación de radiador | 1 |
| 155.2 | Limpieza de radiador | 1 |
| 155.8 | Turbo | 1 |
| 155.9 | Regulación de válvulas | 4 |
| 155.10 | Mano de obra por reparaciones menores | 1 |
| 156.11 | Juego de Junta Motor. | 1 |
| 156.3 | Escaneado chequeo motor | 1 |
| 156.27 | Mano de obra Reparación de Bomba Inyectora. | 1 |
| 156.28 | Calibración y limpieza de Bomba Inyectora | 1 |
| 156.29 | Calibración y limpieza de Picos Inyectores | 4 |
| 156.31 | Mano de obra reparación de riel de presión | 1 |
| 156.32 | Tobera | 4 |
| 157.1 | Precat de dirección | 2 |
| 157.2 | Mano de obra Reparación de cremallera | 1 |
| 157.4 | Guardapolvo de cremallera | 2 |
| 157.5 | Mano de obra reparación de columna de dirección | 1 |
| 157.6 | Cruceta de columna de dirección | 1 |
| 157.9 | Mano de obra reparación de tren delantero | 1 |
| 160.1 | Juego de reparos Bomba Central de Frenos. | 1 |
| 160.3 | Fibra de freno trasero | 4 |
| 160.4 | Rectificación de Discos de Frenos. | 2 |
| 160.8 | Rectificación de Tambores de Frenos. | 2 |
| 160.13 | Mano de obra Reparación de servo freno | 1 |
| 160.14 | Cilindro de freno | 2 |
| 160.17 | Mano de obra reparación de freno | 1 |
| 161.3 | Grillete elástico | 2 |
| 161.4 | Mano de obra reparación de suspensión | 1 |
| 162.8 | Rulemanes con seguro | 2 |
| 162.9 | Reten de paller | 2 |
| 162.11 | Mano de obra reparación de Túnel | 1 |
| 162.12 | Calces | 10 |
| 163.11 | Inducido de Alternador. | 1 |
| 163.26 | Mano de obra reparación eléctrica | 1 |
| 164.4 | Filtro. | 1 |
| 164.11 | Carga de Gas R-134 con aceite. | 1 |

TALLER RC

TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli Telef.: 901 980

JEFE DE UNIDAD DEL TALLER

Lic. Crispin Rafael Olmedo
Jefe de Unidad de Talleres
Dirección de Transporte y Talleres
Gerencia Administrativa
essap