FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 12 de mayo de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ÁBIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00049/2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
WINDMAN	Split 60000	2316.33488	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU
			17.4	Gas refrigerante R410
			17.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
WINDMAN	Split 60000	2316.33485	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU
			17.4	Gas refrigerante R410
			17.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
JAM	Split 24000	2316.45752	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.29641	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.29640	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
VCP	Split 18000	2316.46980	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.37231	23.4	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, kit de instalación compuesto por caño de cobre, aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica, hasta 3 mts. de extensión.

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA