BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las quince horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el S1° Tec Carlos Ariel Franco Gayozo, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el VS1° Tec Pedro Fidel Ortega Barrios, Miembro del comité de recepción y el Señor **PASCUAL TORRES NUÑEZ**, Representante de la Empresa **TECNO FRIO ,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SA Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **24/2019** de la FAP y la Orden de Servicio N° **05,06,07,08,09,10,11,12/312** e Informe Técnico N° **008,009,010, 011,012,013,014,015**abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1371 ubicado en la Armería del Batallón de Apoyo y Servicio.
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Limpieza completa del aparato, cañerías y sus accesorios
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1356 ubicado en la Comandancia del Batallón PCD
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1352 ubicado en el G-1 BAT
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1353 ubicado en la Ayudantía de la Jefatura de Estado Mayor
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN • COMANDO DE LA FUERZA AÉREA • BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" • Ayud. Adm. y Finanzas • Div. Control Interno •

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN • COMANDO DE LA FUERZA AÉREA • BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" • Comité de Recepción •

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.383.647-9

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1354 ubicado en el G-1 BAT
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1355 ubicado en Dirección Administrativa de la BAT
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Reparación y mantenimiento de motor ventilador
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000BTU
ROTULADO N° 1351 ubicado en el Comedor de tropas
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

LOTE 16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO SPLIT O VENTANA DE 48.000BTU
ROTULADO N° 1407 ubicado en el Salón Auditorio de la BAT
1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Limpieza de serpentina
1(un) Evento Cambio de panal de filtro
1(un) Evento Cambio de rulemanes
1(un) Evento Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios
1(un) Evento Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las quince horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Dpto. Adm. y Finanzas
Div. Control Interno

Carlos Ariel Franco Gayozo
S1 Tec Control Interno DAF – BAT

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comité de Recepción

Pedro Fidel Ortega Barrios
S1 1° Tec Miembro de Comité de Recepción

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.383.647-9

PASCUAL TORRES NUÑEZ
Representante de TECNO FRIO