UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
Pilar B° Yotoro Tef. (0786) 230056 – 230681 – Fax 230840
Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIOS"
ID Nº 348575

En la ciudad de Pilar, República del Paraguay a los veinte y ocho días del mes de setiembre del año 2.018, siendo las ocho horas, en el local de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas, en presencia del Dr. Diosnel Aguilera Rojas, Decano y el Señor Carlos Marzano Defelice por la Empresa EL VAQUEANO, se procede a la recepción de Mantenimiento y Reparación de Edificios adquiridos por la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas según contrato Nº 01/2018 conforme al siguiente detalle de Especificaciones Técnicas:

Ítem	Cód. Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
LOTE 1: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.					
1	72101607-003	**Reparación de fisuras de paredes:** Se procederá al en varillado de las fisuras mediante el cocido de la zona afectada con varillas dobladas tipo Z de 8 mm de diámetro y de un largo total de 80 cm. Colocado como máximo cada 20 cm. Perpendicularmente a las fisuras de modo de unir las dos mitades. La cantidad de varillas por hilada será determinada en función del espesor de la pared y la envergadura de la fisura. En este sector se utilizará mortero arena/ cemento 1:3. El Rubro incluye la demolición del revoque y su acarreo, el picado de la pared para la colocación de la varilla, la colocación de las varillas y el revoque de las mismas. El cómputo y la valoración económica serán por metro cuadrado (m2).	M2	Eventos	350
2	72102401-001	**Servicios de Pintura exterior:** Se deberá preparar las superficies correctamente selladas, pintura al látex acrílica para exteriores. Color a elegir.	M2	Eventos	200
3	72102402-001	**Servicios de Pintura interior:** Se deberá preparar las superficies correctamente sellada, pintura al látex acrílica para interiores. Color a elegir.	M2	Eventos	200
4	72102702-002	**Reparación de contra piso:** Colocación de contrapiso de cascote con 10 cm, con carpeta de 2 cm como mínimo.	M2	Eventos	500
5	72102508-001	**Reposición de piso:** Los solados colocados presentarán superficies planas regulares. Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco, rellenar las rendijas con pastina del mismo color del piso. En todos los casos las piezas de los solados propiamente dichas penetraran bajo los zócalos. El cómputo métrico y la valoración se harán en (m2).	M2	Eventos	200

Verificado los bienes recibidos y constatado se adecuan a las especificaciones técnicas s/ PBC, se da por recibido los servicios de mantenimiento y reparación de edificios por parte de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la U.N.P.-

Se procede a la firma del acta con los presentes mencionados más arriba.

Sr. Carlos Marzano Defelice.-
PROVEEDOR.-

TRANSPORTE DE CARGAS
"EL VAQUEANO"
de Carlos Marzano Defelice
R.U.C. 1.039.593-8
Avda. Gardel c/ Iturbe Pilar - Py.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
CIENCIAS CONTABLES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN
Pilar - Paraguay

Prof.Dr. Didsnel Aguilera Rojas
DECANO.-