Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General de
Daimler AG para la Marca
Mercedes-Benz en Paraguay

Asunción, 21 de Julio del 2021

Señores

POLICÍA NACIONAL

PRESENTE

PRESUPUESTO Nº 003/2021

Para la reparación de un vehículo con las siguientes características :

CHASIS **8AC906631KE153141**
MATRÍCULA **EAK 181**
MODELO **SPRINTER 3250**
KILOMETRAJE **51.660**
O.T. Nº. **179747**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INLCUIDO)
	FUERA DEL CONTRATO:			
1	Realizar test breve Desmontar y montar la batería de la red a bordo Batería de arranque en cuanto a estado comprobar Revestimiento del piso en la entrada izquierda desmontar y montar Juego de Cables comprobar (Tras test breve) Cable positivo de la batería (renovar) Caja de Fusibles previos, en la parte delantera Renovar Asiento del conductor desm. y mont.	1	544.800	544.800
2	Kit de Filtros	1	1.146.200	1.146.200
3	Abrazadera	1	18.700	18.700
4	Abrazadera	1	33.000	33.000
5	Filtro de Aire Habitáculo	1	196.350	196.350
6	Foco H7 12V 55W	1	48.620	48.620
7	Tapacubo	1	167.200	167.200
8	Marca de la Empresa	1	313.500	313.500
9	Ventilador	1	1.683.000	1.683.000
10	Correa	1	140.800	140.800
11	Tensor Correa	1	539.000	539.000
12	Polea de Inversión	1	102.300	102.300
13	Polea Inversión	1	97.900	97.900
14	Polea de Inversión	1	171.600	171.600
15	Compresor	1	12.100.000	12.100.000
16	Cartucho de Secador	1	550.000	550.000
17	Junta Anular A/C	2	33.000	66.000
18	Junta Anular	2	22.000	44.000
19	Agua destilada	5	2.530	12.650
20	Líquido Refrigerante 50%	5	41.250	206.250
21	Montante del Amortiguador	2	2.275.422	4.550.844
22	Barra Izquierdo	1	640.200	640.200
23	Barra Derecha	1	631.400	631.400

Condor S.A.C.I.
Bernardino Gorostiaga y Guaraníes. Casilla Postal 848. Asunción, Paraguay
Teléfono: (595 21) 569 7000 - Fax: (595 21) 554637

Condor S.A.C.I.
Encarnación: Tel.: (595 71) 202920
Cnel. Oviedo: Tel.: (595 521) 203335 - 202551
Ciudad del Este: Tel.: (595 61) 575057 - 574940
www.mercedes-benz.com.py

Mercedes-Benz es marca registrada de Daimler AG, Stuttgart, Alemania

Policía Nacional
Dirección General
Dirección Financiera
Unidad Pagadora
Actividad 07 Asistencia Integral el Pers. Policial
TESORERIA

RODOLFO GOBOY MONTEFLI
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitador Pagador - Prog. 1.7

4 DE AGOSTO 2021

24	Aceite Bomba de dirección	2	134.200	268.400
25	Tubo Flexible	1	102.000	102.000
26	Abrazadera	1	16.500	16.500
27	Abrazadera	1	35.000	35.000
28	Abrazadera	2	9.517	19.034
29	Carga gas	1	650.000	650.000
30	Materiales Auxiliares	1	30.000	30.000
	DENTRO DEL CONTRATO:			
1.59	Mano de Obra	28	132.000	3.696.000
		TOTAL:	-	**28.821.248**

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos que nos hagan llegar copia del mismo debidamente autorizado, con la correspondiente Orden de Servicio para el inicio de los respectivos trabajos.

Atentamente

SERGIO ROJAS
CONDOR S.A.C.I

Aceptado por

Unidad 07 Asistencia Integral el Para. Central
TESORERIA
ADOLFO GODOY MONTEFUSCO
Comisario Principal NCP
Jefe Administrativo Pagador - Resp. 1.7

4 DE AGOSTO 2021

Mercedes-Benz

CONDOR S.A.C.I. **Post Venta Servicio**

Asunción, 6 de Agosto de 2021

Informe

Cliente : POLICIA NACIONAL – GASTOS – SANIDAD POLICIAL

Datos de vehículo:

Mercedes Benz Sprinter **3250**
Nr. Chasis : 8AC 906631-KE-153141
Matrícula : **EAK 181**
Kilometraje : **52740 Km** (en fecha 06/08/2021)
OT Nr: : **179747**
Fecha de ingreso: 21/07/2021

Motivo de Visita al taller:

- **Servicio de mantenimiento motor**
- **Verificación de A/A trasero no enfría**

Trabajo realizado :

- Además del servicio de mantenimiento correspondiente, las reparaciones realizadas consistieron en lo siguiente, Previa aceptación por vuestra parte del presupuesto emitido:

  - Renovación del compresor de A/A junto con el filtro secador y juntas tóricas respectivas.
  - Renovación de Tensor correa, poleas de inversión y correa trapezoidal.
  - Renovación del ventilador hidrodinámico del motor y liquido refrigerante.
  - Renovación de Amortiguadores delanteros y bieleta estabilizador delantero.
  - Renovación de tubería flexible de dirección y aceite de dirección.

Sergio Florentín
Jefe de Taller

Sergio Florentin
Jefe de Taller
Taller Mecánico Casa Central

GILBERTO DÍAZ
S/Ofic. SUP
Jefe de Transporte H.C.P.R.C.

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones