Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº:80386

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero

Nº de equipo: 121215

Ruta: RUTA 12

Ref.:

Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X		X	
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		X	X

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X	X	X	
		X			

Fecha: 29/03/2019

Hora Traslado:

Hora Llegada: 13.15

Hora Salida: 14.30

CLIENTE

Firma:

Nombre: Lic. Jorge L. González L.

Acompañante:

Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

53

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 c/ Fax: 495 772 - 448 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº:80385

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121216
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 29/03/2019 / /
Hora Traslado:
Hora Llegada: 14.35h
Hora Salida: 16.00h

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

54

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ T. U.Fax: 493 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80382

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121219
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo: Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X		X	
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		X	X

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X			
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X	X	X	

Fecha: 29/03/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 8.10h
Hora Salida: 9.36h

Falta cambio de dos Batería Seco de 12V para NOBREAK y el cambio de la fuente 600 W 50172

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☑ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tel./Fax: 685 772 - 449 103

55

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80383

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO
Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero
Nº de equipo: 121218
Ruta: RUTA 12
Ref.:
Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 29/03/2019
Hora Traslado:
Hora Llegada: 11.05
Hora Salida: 13.00

CLIENTE

Firma:
Nombre:

Acompañante:
Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 c/ Tte. Fax: 495 772 - 449 103

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº: 80381

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero

Nº de equipo: 121220

Ruta: RUTA 12

Ref.:

Equipo Públicos

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X		X	
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.9	GUIAS / RIELES		X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		X	X

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 28/03/2019

Hora Traslado:

Hora Llegada: 6.30h

Hora Salida: 8.00h

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☑ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ T... Tel./Fax: 495 772 - 449 183

Escaneado con CamScanner

Mantenimiento Preventivo

Mes: MARZO

Parte Nº:80384

Cliente: FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Dirección: Ciudad de Pedro Juan Caballero

Nº de equipo: 121217

Ruta: RUTA 12

Ref.:

Equipo Imputados y Fiscales

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: 021.412.5000
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.9	GUIAS / RIELES			X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.1	ALARGAMIENTO CABLES	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 29/03/2019

Hora Traslado:

Hora Llegada: 9.40h

Hora Salida: 11.00h

CLIENTE

Firma: Lic.

Nombre:

Acompañante:

Técnico: Edgar Montiel

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☒ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

58

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tte. Gal. Fax: 493 773 - 449 103

Escaneado con CamScanner

thyssenkrupp

SEÑORES:

FISCALIA DE PEDRO JUAN CABALLERO

Atención: Jorge Luis González

Remitimos Informe técnico para mantenimiento preventivo de los seis ascensores de vuestra institución.

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-137673-137674

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137667-sala de imputados a la derecha	962.500
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143073- publico central-lado izquierdo	962.500
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho	962.500
	TOTAL	**5.775.000**

FECHA: 23 /03/2019

FIRMA Y SELLO:

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Joel Carraro
Jefe de Servicios

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asuncón, Paraguay

Escaneado con CamScanner