elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0008355

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 15996 Motivo de Visita: Instalación de UPS

Estado del Equipo al llegar: Operativo [ ] Inoperativo [✓]

Nombre del Técnico: E. Riveros - A. Dávalos

Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero Sala: Mamografía

Equipo: Siemens Modelo: Mammomat Inspiration Serial: 11121

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
27/12/24	10:30	11:30	1	—	—	—	—	1,0

Servicio Realizado

* Instalación de una UPS de 3000 VA. proveído por el cliente a la Pc del Mamógrafo
* Pruebas de funcionamiento del equipo. OK.
* Queda pendiente la instalación de la UPS para la estación de trabajos.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
				UPS.	Contrato Nº 319/2023.

Categoría					
	Diagnóstico		Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo	✓	Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo	✓		SI	✓
	Inoperativo			NO	

Firma del Cliente: Nelda Martínez Lic. en Radiología Reg. Prof. Nº 1.301

Aclaración de Firma:

Técnico: Ing. Evelyn Riveros Eduardo Elizeche Benítez S.A.C. Servicio Técnico

R.A.C.: ARIEL NAVARRO SILVERO Suboficial Superior P.S. Sección Tesorería

Natalia Salinas A. Subcomisario MGAP. Jefa de Adquisiciones

Original (Blanco) - Copias(Rosa)

Tradigraf Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 8.001 al 8.500 - 07/2024

elizeche s.a.c.

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 0008354

Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
R.U.C. 80002379-0
Departamento Técnico
(021) 23 80 108 / (0981) 553 561

Nº de ID: 15996	Motivo de Visita: No puede iniciar	Estado del Equipo al llegar	Operativo / Inoperativo ✓
Nombre del Técnico: E. Riveros. A. Dávalos.			
Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero		Sala: Mamografía	
Equipo: Siemens	Modelo: Mammomat Inspiration	Serial: 11121	

Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Horas Normales	Horas Extras	Horas de Espera	Viaje	Horas de Laboratorio	Total Hs.
27/12/24	9:00	10:00	1	—	—	0,5	—	1,5

Servicio Realizado

* Verificación general del equipo.
* Se encontró problemas en la UPS de la PC y monitor del equipo, el mismo no inicia, verificación de alimentación eléctrica a la UPS. ok. 220V. La UPS de la estación de trabajos presenta el mismo problema. Ambas UPS de 1500 VA deben ser sustituidos de manera urgente.
* Las PCs no pueden trabajar sin UPS debido a los problemas eléctricos en la zona.-
* Pruebas de funcionamiento de la PC con conexión externa de alimentación eléctrica.. ok.

Código	Piezas Req.	Piezas Inst.	Ítem	Descripción	Observaciones
				UPS 1500 VA.	Nº contrato 319/2023
					Orden Nº 316/2024.

Categoría					
	Diagnóstico	✓	Updates / Upgrades		
	Mantenimiento Correctivo		Desmontaje		
	Cambio de Piezas		Traslado de equipos		
	Mantenimiento Preventivo		Capacitación		
	Montaje		Acompañamiento		
	Puesta en marcha		Asistencia Remota		

¿Cómo se dejo el equipo?			¿El problema fue solucionado?		
	Operativo			SI	
	Inoperativo	✓		NO	✓

Firma del Cliente: Esmelda Martínez
Lic. en Radiología
Reg. Prof. N° 1.301

Aclaración de Firma:

Técnico: Ing. Evelyn Riveros
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C
Servicio Técnico

R.A.C.:

ARIEL [illegible] SILVERO
Subo[illegible] Superior P.S.
Sección Tesorería

Nathali[illegible] A. S[illegible]as A.
Subco[illegible]ario UOGAP.
Jefa de Adquisiciones

Tipografía Tel: (021) 293 652 - (0982) 512 916 - 10 Blocks de 50x4 del 8.001 al 8.500 - 07/2024

Original (Blanco) - Copias(Rosa)