Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 30 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 101/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la ISUZU DMAX con Chapa EAH962, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
8.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
8.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1
8.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
8.1.21	CAMBIO DE FOCOS DE SE?ALERO (incluye mano de obra)	4
8.1.22	CAMBIO DE PALANCA DE SE?ALERO	1
8.1.23	CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES TRASERAS	1
8.1.24	CABLEADO Y REINSLACION DE LUCES DELANTERAS	1
8.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
8.2.1	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1
8.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
8.2.3	CAMBIO DE COMPRESOR	1
8.2.5	REPARACION DE CONDENSADOR	1
8.2.7	REPARACION DE EVAPORADOR	1
8.2.9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1
8.2.10	PRESOSTATO	1
8.2.11	VALVULA DE EXPANSION	1
8.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
8.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
8.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1
8.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
8.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
8.3.5	CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO (incluye mano de obra)	1
8.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
8.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
8.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
8.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
8.3.11	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1
8.4	**REPARACION DE MOTOR**	
8.4.3	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

8.4.7	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1
8.4.9	CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1
8.4.10	CAMBIO DE POLEA LOCA	1
8.4.12	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1
8.4.19	REPARACION DEL RADIADOR	1
8.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
8.5	**REPARACION DE CAJA**	
8.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
8.7.5	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	2
8.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
8.7.7	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	1
8.7.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	1
8.7.13	CAMBIO DE MODULO ABS	1
8.7.14	RETIFICACION DE TAMBOR	2
8.7.16	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	2
8.7.20	CAMBIO DE CABO DE FRENO DE MANO	1
8.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
8.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
8.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
8.8.9	CAMBIO PLATO DE PRESION	1
8.8.11	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1
8.9	**ALINEACION DE RUEDAS**	
8.9.1	ALINEACION DE RUEDAS	1
8.10	**BALANCEO DE RUEDAS**	
8.10.1	BALANCEO DE RUEDAS	1

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380