FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

FG DT 29/23

MEMORANDUM

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 14271 Fecha 25-05-23
Nombre: JORGE HETTER
Hs 14:55 hs

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

FECHA : 25/05/2023

REF. : Pedido de Pago

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 3.995.584- (guaranies tres millones novecientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y cuatro) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculos de la institucion TOYOTA HILUX año 2001 chapa ALE 521 Y Mitsubishi L200 Chapa APZ 990 año 2004 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 001-001-0008532_ 001-001-0008533

_ Nota de remision Nro 001-001-0000023_001-001-0000024

244.

_ Informe tecnico autocenter

_ presupuesto nro 12 / 13

_ orden de provisorio

_ orden de servicio definitivo

_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo

_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS

_ constancia Repce

_ formulario FIS

_ formulario FIP

_ certificado de cumplimiento tributario

_ copia de observaciones de ivesur (inspeccion tecnica vehicular)

Nº: 274 Fecha 25/05/23 Fecha Recepción
Provisionado a: Para su
Econ. Miguel Valiente
Gerente

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008532

Fecha de Emisión: 25 DE MAYO DEL 2023 | Cond. de Venta: CONTADO [ ] CREDITO [X]

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO | RUC o C.I.Nº: 80006069-5

Dirección: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	TOYOTA HYLUX ALE 521					
	CAMBIO DE MUÑEQUINES	2		230.000		460.000
	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	2		350.000		700.000
	REPARACION DE SINFÍN	1		500.000		500.000
	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	1		120.000		120.000
	REGULACION DE FRENO DE MANO	1		20.000		20.000
	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	2		120.000		240.000
	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	2		320.000		640.000
	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	1		40.000		40.000
	LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJAS	1		240.000		240.000
						2.960.000

ORIGINAL

Gerente

SUBTOTALES

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL

TOTAL A PAGAR 269.091 269.091

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA:

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE Sr. Javier Báez

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000023

Fecha de Emisión: **23/05/2023**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **FONDO GANADERO** RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HYLUX

Número de Registro Único del Automotor (RUA): ALE 521

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
2		CAMBIO DE MUÑEQUINES
2		CAMBIO DE BRAZO PITMAN
1		REPARACION DE SINFÍN
1		ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS
1		REGULACION DE FRENO DE MANO
2		RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
2		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO
1		CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
1		LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJAS

ORIGINAL

Javier Báez
Supervisión de Transporte

Juan Miguel Vallente
Gerente
Área de Gestión Institucional

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA ALE 521
23/5/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN
9.6	2	CAMBIO DE MUÑEQUINES
9.11	2	CAMBIO DE BRAZO PITMAN
9.2	1	REPARACION DE SINFÍN
9.16	1	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS
1.5	1	REGULACION DE FRENO DE MANO
1.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
1.13	2	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO
1.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
3.7	1	LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJAS

Miguel Vellente
Gerente

Javier Báez
Gestión de Transporte

AUTOCENTER
RUC

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO N°12

FECHA 22/05/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR BORDO**
CHAPA ALE 521

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.6	2	CAMBIO DE MUÑEQUINES	230.000	460.000
9.11	2	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	350.000	700.000
9.2	1	REPARACION DE SINFÍN	500.000	500.000
9.16	1	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	120.000	120.000
1.5	1	REGULACION DE FRENO DE MANO	20.000	20.000
1.8	2	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	120.000	240.000
1.13	2	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	320.000	640.000
1.19	1	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	40.000	40.000
3.7	1	LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJAS	240.000	240.000
			TOTAL	**2.960.000**

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL

Gerente

AUTOCENTER
RUC 4828148-4

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar verificar OBSERVACIONES de IVESUR rotula de suspensión inferior ambos lados con holguras desgaste ,reajustar bieleta del estabilizador delantero izquierdo , muñequin brazo pitman con pequeña holgura , luz alta y baja lado derecho no funciona , freno de estacionamiento (freno de mano con baja eficacia) y otros desperfectos a verificar en el taller detalle del vehículo **TOYOTA HILUX año 2001** chapa **ALE 521** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- vereificar tren delantero

2- verificar luces

3- verificar freno de mano

Dr. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER
1978148-4

Jesús López

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentame.

Avda. Mcal. López 1699 - CP 1584, Casilla de Correo: 1678 Tel. (595-21) 227 288 R.A. Fax. (595-21) 227 199 - Asunción – Paraguay
E-mail: fondogan@fondogan.gov.py - www.fondogan.gov.py

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 12/23 al vehículo **TOYOTA HILUX año 2001 chapa N° ALE 521,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- CAMBIO DE MUÑEQUINES
2- CAMBIO DE BRAZO PITMAN
3- REPARACION DE SINFÍN
4- ALINEACION Y BALANCEADO DE RUEDAS
5- REGULACION DE FRENO DE MANO
6- RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
7- CAMBIAR ZAPATA DE FRENO
8- CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
9- LUCES DE FARO DELANTEROS ALTA Y BAJA

Jefe División de Transporte

Jesús López

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 12 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **TOYOTA HILUX año 2001 chapa ALE 521** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 CAMBIO DE MUÑEQUINES
2 CAMBIO DE BRAZO PITMAN
3 REPARACION DE SINFÍN
4 ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS
5 REGULACION DE FRENO DE MANO
6 RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO
7 CAMBIAR ZAPATA DE FRENO
8 CAMBIAR FLUIDO DE FRENO
9 LUCES FAROS DELANTEROS ALTA Y BAJA

Ing. Miguel Vallejo
Gerente

22 Mayo de 2023

ATENTAMENTE.

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Ivesur Paraguay	**OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN**	Código:	**FOR002**
	Revisión:	00	
		Vigencia:	2021-06-04
		Página:	1 de 2

LÍNEA:	**4**
MATRÍCULA:	**ALE 521**
MARCA:	**TOYOTA**
MODELO:	**HILUX**
FECHA:	**22/05/2023**
INSPECTOR Nº:	**123**

DEFECTOS:

*Rotula de suspencion inferior ambos lados con holgura/desgaste

*Reajustar bieleta del estabilizador delantero izquierdo

*Muñequin brazo pitman con pequeña holgura

*Neumáticos traseros ambos lados con desgaste

*Luz baja y alta lado derecho no funciona

*Freno de estacionamiento (de mano) con baja eficacia

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008533

Fecha de Emisión:	25 DE MAYO DEL 2023	Cond. de Venta: CONTADO ☐	CREDITO X
Nombre o Razón Social:	FONDO GANADERO	RUC o C.I.Nº:	80006069-5
Dirección:	AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA	Teléfono:	
Cod. Cliente		Nota de Remisión Nº:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	MITSUBISHI L-200 APZ 990					
	CAMBIO DE BATERIA	1		650.000		650.000
	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE	4		96.396		385.584
						1.035.584

ORIGINAL

Gerente
Dirección de Transporte

SUBTOTALES			
	UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO		
TOTAL A PAGAR	94.144		94.144
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%)	TOTAL IVA:	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000024

Fecha de Emisión: **23/05/2023**

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: **FONDO GANADERO** RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad: Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: MITSUBISHI L-200

Número de Registro Único del Automotor (RUA): APZ 990

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		CAMBIO DE BATERIA
4		CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

Sr. Javier Báez
Jefe de Transporte

Sr. Miguel Valente
Gerente

ORIGINAL

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG

Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI **MODELO L200** **COLOR ROJO**
CHAPA APZ 990
22/5/2023

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN
36.3	1	CAMBIO DE BATERIA
36.21	4	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

최철

AUTOCENTER
RUC 4828168-4

Miguel Valiente
Gerente
de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Visión de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO N°13

FECHA 22/05/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI **MODELO L200** **COLOR ROJO**
CHAPA APZ 990

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36.3	1	CAMBIO DE BATERIA	650.000	650.000
36.21	4	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE	96.396	385.584
			TOTAL	**1.035.584**

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

3/12

AUTOCENTER

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar cambio de batería y cambio de bujía incandecente detalle del vehículo **Mitsubishi L 200 año 2004** chapa **APZ 990** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- CAMBIO DE BATERIA

2- CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

Miguel Vallejos
Gerente
Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe Division de Transporte

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.
Atentame.

RUC
Jesús López

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar cambio de batería y cambio de bujía incandecente detalle del vehículo **Mitsubishi L 200 año 2004** chapa **APZ 990** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- CAMBIO DE BATERIA

2- CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

Gerente
Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Jesús López

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentame.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 13/23 al vehículo **Mitsubishi l 200 año 2004 chapa N° APZ 990,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:
1- CAMBIO DE BATERIA
2- CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

Miguel Vellanto
Gerente

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Jesús Vera

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 22 Mayo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 13/23 al vehículo **Mitsubishi l 200 año 2004 chapa N° APZ 990,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:
1- CAMBIO DE BATERIA
2- CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

Gerente

Sr. Javier Páez
Jefe División de Transporte

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

Jesús López

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto, Nro 13 la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos realizado al vehículo **MITSUBISHI L 200 año 2004 chapa APZ 990** perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina regional de central , terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico "TALLER MECANICO AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina central

ITEM:

1 CAMBIO DE BATERIA

2 CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE

22 Mayo de 2023

Miguel Vallente
Gerente

ATENTAMENTE.

Javier Báez
División de Transporte

RUC 4828140U-4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148 NRO. CERTIFICADO: 385975

FECHA EMISION: 24-05-2023 VENCIMIENTO: 20-06-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148 Nro. Certificado: 385975

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA DE VEICULOS

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019 Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2023 **Periodo:** Mayo

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	3378271	PARCIAL	LABORAL	

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270155446032

FECHA 25/05/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/06/2023 NÚMERO DE CONTROL : 94D20916

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427148281489402O916

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

25052023 1346 48281484 48281484

016578

8.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				250.000	250.000
8.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				50.000	50.000
8.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/ INF)				200.000	200.000
8.9	REPARACION DE ELECTROVENTILADOR				250.000	250.000
8.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				130.000	130.000
8.11	CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR				500.000	500.000
8.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				380.000	380.000
8.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR				45.000	45.000
8.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				300.000	300.000
8.15	MANO DE OBRA				350.000	350.000
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
9.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				900.000	900.000
9.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				500.000	500.000
9.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				60.000	60.000
9.4	BALANCEO DE RUEDAS				60.000	60.000
9.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				950.000	950.000
9.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES				230.000	230.000
9.7	CREMALLERA DE DIRECCION				1.000.000	1.000.000
9.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				350.000	350.000
9.9	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				150.000	150.000
9.10	CAMBIO DE BRAZO ZETA				380.000	380.000
9.11	CAMBIO DE BRAZO PICMAN				350.000	350.000
9.12	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				200.000	200.000
9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				480.000	480.000
9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR				260.000	260.000
9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				450.000	450.000
9.16	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS				120.000	120.000
9.17	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA				250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Manuel Valiente
Gerencia de Gestión

Dr. [illegible]
Presidente
Fondo Ganadero

1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.15	CAMBIO CAÑO DE METAL DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
1.20	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.22	REPARACION DEPRESOR DE AIRE / FRENO	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CAÑERIAS	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
2.1	CORRECCION DE PISADA	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Manuel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

Dr. CARLOS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
2.35	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	512.000	512.000
3	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo					
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.3	CAMBIAR BATERIA	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	170.000	170.000
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
3.10	CAMBIO PERILLA SEÑALEROS Y DE LUCES	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	700.000	700.000
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	Unidad	EVENTO	1	154.973	154.973
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

ECON. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

35.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR				253.161	253.161
35.16	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR CON EJE				598.954	598.954
35.17	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE				648.488	648.488
35.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO				587.058	587.058
35.19	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO				133.095	133.095
35.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA				142.483	142.483
35.21	CAMBIO GRILLETE DE ELASTICO TRASERO				303.775	303.775
35.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				120.000	120.000
35.23	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				620.597	620.597
35.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				48.643	48.643
35.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				200.000	200.000
35.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				84.730	84.730
35.27	REPARACION DE PEDALERA (BUJES Y PERNO) EMB.FR.				181.963	181.963
35.28	REPARACION HOMOCINETICA				300.000	300.000
35.29	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT				120.000	120.000
35.30	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR				120.000	120.000
35.31	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR				120.000	120.000
35.32	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				120.000	120.000
35.33	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				90.000	90.000
35.34	MANTENIMIENTO HOMOCINETICA				25.000	25.000
35.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				90.000	90.000
35.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				90.000	90.000
35.37	MANO DE OBRA				450.000	450.000
36	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo					
36.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				80.467	80.467
36.2	REPARACION DE ALTERNADOR				319.966	319.966
36.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
36.4	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA				34.105	34.105

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

36.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR				220.538	220.538
36.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				126.917	126.917
36.7	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				338.009	338.009
36.8	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				247.712	247.712
36.9	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERAL DELANTERO				34.411	34.411
36.10	ALINEAR LUCES				66.688	66.688
36.11	CAMBIO TERMINAL CABLE (MACHO Y HEMBRA)				161.230	161.230
36.12	CAMBIO FUSIBLE Y TERMINAL DE CABLE				59.598	59.598
36.13	CAMBIO RELAY Y TERMINAL DE CABLE				138.360	138.360
36.14	CAMBIO MANCHON DE UNION				129.971	129.971
36.15	REPARACION BASICA DE TABLERO				242.265	242.265
36.16	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE				322.863	322.863
36.17	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				346.132	346.132
36.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				145.047	145.047
36.19	CAMBIO BOCINA Y RELAY				151.714	151.714
36.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				150.500	150.500
36.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE				96.396	96.396
36.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				395.267	395.267
36.23	CAMBIO BENDIX ARRANQUE				230.138	230.138
36.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE				191.496	191.496
36.25	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE				168.318	168.318
36.26	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				166.624	166.624
36.27	MANO DE OBRA				379.100	379.100
37	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo					
37.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE				247.917	247.917
37.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				476.607	476.607
37.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				490.716	490.716

VERIFICADO

Asesoría Jurídica

Eco. Rafael Del Valle Ortiz
Coordinador de Gestión Institucional

4814