Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 30 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 103/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la FORD RANGER con Chapa BSK742, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
6.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
6.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
6.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
6.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
6.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
6.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
6.4	**REPARACION DE MOTOR**	
6.4.29	CAMBIO DE PISTONES	2
6.4.30	CAMBIO DE AROS	2
6.4.32	CAMBIO DE CASQUILLO DE BIELA	1
6.4.33	CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA	1
6.4.34	CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE	1
6.4.36	CAMBIO DE RETEN DE VALVULAS	5
6.4.39	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	1
6.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
6.6.3	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1
6.8	**REPARACION SISTEMA EMBRAGUE**	
6.8.9	CAMBIO PLATO DE PRESION	1
6.8.8	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1
6.8.6	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	1
6.8.11	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380