Ítems de Ampliación Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908
Lote NRO:2

Campus , Contrato Abierto: por Máximo: 150.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Para ampliación de Mantenimiento

Ítem	Codigo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario	Certificado N° 1					
					Ejecutado			Monto		
					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de cieloraso desmontable de yeso acartonado espesor 6mm con perfileria de alurninio	m2	100.000			-		-	-
2	72101601-001	Reparación de techo - Mano de obra ítem 1	m2	25.000			-		-	-
3	72101601-001	Reparación de techo - Reposición de estructura metalica para techo	m2	195.000			-		-	-
4	72101601-001	Reparación de techo - Mano de obra ítem 3	m2	90.000			-		-	-
5	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa- Chapa Perforada para cerramiento	m2	650.000			-		-	-
6	72131601-9976	Servicio de instalación de chapa-Mano de obra ítem 5	m2	150.000			-		-	-
7	72101601-001	Reparación de techo -Viga y/ o columna reticulados compuestos de perfiles U y ángulos	ml	85.000			-		-	-
8	72101601-001	Reparación de techo -Mano de obra ítem 7	ml	55.000			-		-	-
9	72131601-012	Servicio de pintura - Reposición de pintura epoxi para piso	m2	75.000		22,00	22,00		1.650.000	1.650.000
10	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de obra ítem 9	m2	55.000		22,00	22,00		1.210.000	1.210.000
11	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura para canchas y pisos antideslizante	m2	65.000			-		-	-
12	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de obra ítem 11	m2	35.000			-		-	-
13	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética	m2	18.000		168,00	168,00		3.024.000	3.024.000
14	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de obra ítem 13	m2	16.500		168,00	168,00		2.772.000	2.772.000
15	72131601-012	Servicio de Pintura- Reposición de pintura sintética	ml	4.200			-		-	-
16	72131601-012	Servicio de pintura - Mano de obra ítem 15	ml	5.800			-		-	-
17	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 20mm (Con accesorios)	ml	16.000			-		-	-
18	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 17	ml	35.000			-		-	-
19	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 25mm (Con accesorios)	ml	22.000			-		-	-
20	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 19	ml	35.000			-		-	-
21	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 32mm (Con accesorios)	ml	30.000			-		-	-
22	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 21	ml	49.000			-		-	-

Carolina Colmán
Ingeniera Civil
Reg. MOPC 5.319

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

23	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 40mm (Con accesorios)	ml	125.000			-		-	-
24	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 23	ml	50.000			-		-	-
25	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de caño de termofusión de 50mm (Con accesorios)	ml	165.000			-		-	-
26	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 25	ml	50.000			-		-	-
27	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de canilla tipo mariposa	un	150.000			-		-	-
28	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 27	un	140.000			-		-	-
29	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de tapa de registro de chapa LAC antideslizante	m2	450.000		1,90	1,90		855.000	855.000
30	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 29	m2	95.000		1,90	1,90		180.500	180.500
31	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de mesadas de granito natural pulido incluye zócalo y pollera.	m2	1.000.000		0,52	0,52		520.000	520.000
32	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem31	m2	330.000		0,52	0,52		171.600	171.600
33	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias -Reposicion de inodoro con cisterna baja incluye accesorios	un	850.000		1,00	1,00		850.000	850.000
34	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 33	un	700.000		1,00	1,00		700.000	700.000
35	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Reposición de mesada de granito reconstituido.	m2	500.000			-		-	-
36	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias - Mano de obra ítem 35	m2	160.000			-		-	-
37	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de luminarias para exterior Tipo tortuga de 12W	un	55.000			-		-	-
38	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra ítem 37	un	40.000			-		-	-
39	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición PROYECTOR LED 200W LUZ FRIA	un	350.000			-		-	-
40	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra ítem 39	un	150.000			-		-	-
41	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de toma trifásico de 3x32	un	35.000			-		-	-
42	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra ítem 41	un	90.000			-		-	-
43	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Reposición de cinta LED de 60Leds Luz CALIDA PARA INTERIOR	ml	25.000			-		-	-

Carolina Colmán
Ingeniera Civil
Reg. MOPC 5.319

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

44	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra ítem 43	ml	29.000			-		-	-
45	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Cable a tierra 4mm	ml	7.000		88,00	88,00		616.000	616.000
46	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra ítem 45	ml	10.000		88,00	88,00		880.000	880.000
47	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas -Tablero plástico de embutir para 8 llaves	un	120.000			-		-	-
48	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas -Mano de obra ítem 47	un	197.000			-		-	-
49	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de piso de Hormigón Armado de 10 cm con malla	m2	160.000		33,34	33,34		5.334.400	5.334.400
50	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- Mano de obra ítem 49	m2	45.000		33,34	33,34		1.500.300	1.500.300
51	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- Reposición de zócalo de porcelanato	ml	30.000		50,00	50,00		1.500.000	1.500.000
52	72131601-009	Colocación de pisos-contrapiso- mano de obra 51	ml	25.000		50,00	50,00		1.250.000	1.250.000
53	72131601-009	Colocación de pisos-Reposición de Alfombra para piso boucle de alto tránsito	m2	150.000			-		-	-
54	72131601-009	Colocación de pisos-Mano de obra ítem 53	m2	30.000			-		-	-
55	72131601-010	Aberturas - Reposicion de Cerradura Antipánico en barra	un	1.500.000			-		-	-
56	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 55	un	250.000			-		-	-
57	72131601-010	Aberturas - Reposicion de puerta metalica chapa lisa N°20 ambas caras incluye marco herrajes y pintura	m2	570.000			-		-	-
58	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 57	m2	90.000			-		-	-
59	72131601-010	Aberturas - Reposición de puerta doble de aluminio con vidrio incluye marco, herrajes	m2	970.000			-		-	-
60	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 59	m2	125.000			-		-	-
61	72131601-010	Aberturas - Reposición de contramarco de puertas	ml	15.000		10,40	10,40		156.000	156.000
62	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 61	ml	6.000		10,40	10,40		62.400	62.400
63	72131601-010	Aberturas - Reposición de marco de madera para puertas.	ml	75.000		5,20	5,20		390.000	390.000
64	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 63	ml	30.000		5,20	5,20		156.000	156.000
65	72131601-010	Aberturas -Tejido de alambre N° 14 de 1"x1" con accesorios de sujeción	m2	165.000			-		-	-
66	72131601-010	Aberturas -Mano de obra ítem 65	m2	75.000			-		-	-
67	72103003-001	Servicio de Demolición- Demolición de piso de hormigón Armado	m2	65.000			-		-	-
68	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de Ventana	m2	115.000			-		-	-
69	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de artefactos sanitarios	un	90.000			-		-	-
70	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de mesada	m2	65.000			-		-	-
71	72103003-001	Servicio de Demolición - Retiro de Puerta	m2	95.000		25,99053	25,99053		2.469.100	2.469.100
72	72103003-001	Servicio de Demolición - Demolición de muro de piedra bruta	m2	149.000		8,90	8,90		1.326.100	1.326.100
73	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas- Retiro y Reubicación de Mamparas de eucatex y/o vidriadas	m2	60.000		8,30	8,30		498.000	498.000
74	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Retiro de Mamparas de eucatex y/o vidriadas	m2	29.000			-		-	-

Universidad Nacional de Asunción RECTORADO

Carolina Colmán
Ingeniera Civil
Reg. MOPC 5 ...

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

75	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Reposición de hormigón armado	m3	2.500.000			-		-	-
76	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Mano de obra item 75	m3	950.000			-		-	-
77	81111812-013	Mantenimiento y reparacion de estabilizador de energía eléctrica-Estabilizador de tensión	un	550.000			-		-	-
78	81111812-013	Mantenimiento y reparacion de estabilizador de energia electrica-Mano de obra item 77	un	400.000			-		-	-
79	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Recuadro de aberturas con mortero de cemento	ml	4.000		86,00	86,00		344.000	344.000
80	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Mano de obra item 79	ml	21.000		86,00	86,00		1.806.000	1.806.000
81	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Mocheta en aberturas con mortero de cemento	ml	3.500			-		-	-
82	72101607-002	Revestimiento de pared o muros-Mano de obra item 81	ml	22.000			-		-	-
83	30121710-001	Piedra de pavimento-Provisión de piedra triturada (4ta, 5ta o 6ta) una capa espesor 3cm	m2	55.000		90,00	90,00		4.950.000	4.950.000
84	30121710-001	Piedra de pavimento-Esparcida de Piedra Triturada Mano de obra item 83	m2	40.000		90,00	90,00		3.600.000	3.600.000
85	72131601-005	Mamposteria-Tabiquería de yeso acartonado de 10mm con estructura de perfiles metálicos encintada y masillada para cerramientos verticales	m2	160.000		22,10	22,10		3.536.000	3.536.000
86	72131601-005	Mamposteria-Mano de obra item 85	m2	55.000		22,10	22,10		1.215.500	1.215.500
87	72131601-006	Aislación-Aislación con lana de vidrio	m2	25.000		22,10	22,10		552.500	552.500
88	72131601-006	Aislación-Mano de obra item 87	m2	15.000		22,10	22,10		331.500	331.500
89	72131601-005	Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 6	ml	14.500			-		-	-
90	72131601-005	Mamposteria-Mano de obra ítem 89	ml	13.700			-		-	-
91	72131601-005	Mamposteria-Envarillado de 2 Ø 10	ml	25.000		63,00	63,00		1.575.000	1.575.000
92	72131601-005	Mamposteria-Mano de obra ítem 91	ml	13.700		63,00	63,00		863.100	863.100
93	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias- Reposición de bacha de acero inoxidable para mesada.	un	405.000		1,00	1,00		405.000	405.000
94	72102304-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias- Mano de obra ítem 93	un	50.000		1,00	1,00		50.000	50.000
95	72131601-010	Aberturas - Reposición de bisagras para puerta Vaivén	un	35.000			-		-	-
96	72131601-010	Aberturas - Mano de obra ítem 95	un	25.000			-		-	-
97	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas -Tablero metálico de embutir c/ barras RST+ N +T para 18 llaves TM y una llave de corte general.	un	590.000			-		-	-
98	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas -Mano de obra ítem 97	un	198.000			-		-	-
99	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo PC.	un	40.000			-		-	-
100	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra item 99	un	40.000			-		-	-
101	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Reposición e instalación de llaves toma eléctrica Tipo Schuko.	un	60.000		27,00	27,00		1.620.000	1.620.000
102	72102201-002	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Mano de obra item 101	un	40.000		27,00	27,00		1.080.000	1.080.000
								Total GS	50.000.000	50.000.000

Son: Guaraníes: Cincuenta Millones

Carolina Colmán
Ingeniera Civil
Reg. MOPC 5.319

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L