DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY | PARAGUÁI PAREHA TETÃMEGUA MOAKÃHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS N° Nro. 2/2025

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de marzo del año 2025, en la DINACOPA, se procede a la recepción de los productos, adjudicada a la empresa ISI SERVIS DE ISIDRO SALDAÑA FLORES, correspondiente a la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES PARA LA DINACOPA" ID 449.248, los cuales se describen en el siguiente cuadro. Firman al pie de este documento conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

LUGAR DE ENTREGA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
ORDEN DE PROVISION: N°	N° 02/25
INFORME TÉCNICO N°:	N° 2 - FECHA: 04-03-2025.-

Nro. De Ítem/Lote	Descripción del producto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Monto Total
1	Mantenimiento preventivo: general.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	2	250.000	500.000
47	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado.split de 12.000 BTU/HS de pared-piso techo - cassette	Unidad	1	200.000	200.000
67	Provisión de aleta del condensador.	Unidad	1	65.000	65.000
68	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	40.000	40.000
91	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras. split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	1	85.000	85.000
93	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado.split de 18.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	4	180.000	720.000
98	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.split de 24.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	1	800.000	800.000
99	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	200.000	200.000
198	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras.tipo split de 36.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	1	100.000	100.000
199	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	50.000	50.000
201	Detección de pérdida de gas con nitrógeno, soldadura y cierre.tipo split de 36.000 BTU/HS de pared-piso-techo - cassette	Unidad	1	70.000	70.000
260	Provisión de motor compresor alternativo 380 volt 50 Hz. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
261	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	300.000	300.000
271	Provisión de filtro de aire. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	1	50.000	50.000
272	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	30.000	30.000
289	Provisión de aleta del condensador. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	1	80.000	80.000
290	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	50.000	50.000
299	Provisión de cañería de cobre alta y baja de 7/8 y ½ con aislación térmica. split de 60.000 BTU/HS de piso pared-techo-ducto - cassette	Unidad	34	70.000	2.380.000
300	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	34	50.000	1.700.000
303	Provisión de cableado de interconexión eléctrica unidad interior/exterior, con cable multifilar de 2 mm. y 1mm, en electroducto.	Unidad	9	30.000	270.000
304	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	9	40.000	360.000
309	Provisión de gas refrigerante o carga a partir de 40 libras en adelante hasta llegar a 60 libras. split de 60.000 BTU/HS de piso-pared-techo-ducto - cassette	Unidad	1	130.000	130.000
310	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	50.000	50.000
311	Desmonte e instalación de equipo de aire acondicionado. split de 60.000 BTU/HS de piso-	Unidad	3	330.000	990.000
315	Mantenimiento preventivo: ventana de 9.000 BTU/HS	Unidad	4	250.000	1.000.000
346	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. tipo ventana de 12.000 BTU/HS	Unidad	1	450.000	450.000
347	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	130.000	130.000

Lic. Víctor Gómez Ibarra
Coordinación D.A.F.
DINACOPA

DINACOPA
Dirección de Administración y Finanzas
DINACOPA

Isidro Saldaña Flores
ISI-SERVIS
RUC:2284293-4 TEL:0984-767 964
email:isiservis1975@gmail.com

375	Mantenimiento preventivo: limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, revisión, medición de gas refrigerante.Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	3	300.000	900.000
376	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz. Tipo ventana de 18.000 BTU/HS	Unidad	1	500.000	500.000
377	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	1	150.000	150.000
406	Provisión de compresor rotativo 220 volt 50 Hz.tipo ventana de 24.000 BTU/HS	Unidad	1	500.000	500.000
407	Mano de obra del ítem anterior	Unidad	2	150.000	300.000
Son Guaraníes:	Catorce Millones Seiscientos Cincuenta Mil.-			Total:	14.650.000

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y quedará en validez a

La administración del contrato esta a cargo de la funcionario/a — Lic. Edgar Estigarribia

El destino final de los bienes y/o servicios es de exclusiva responsabilidad de la dependencia receptora

Observaciones:

RECIBIDO POR:	ADMINISTRADOR DE CONTRATO	EMPRESA ADJUDICADA:
Lic. Victor Gómez Ibarra Coordinación D.A.F. DINACOPA Nombre, Firma y Sello Dependencia Receptora	Lic. EDGAR ESTIGARRIBIA Dirección Administración y Finanzas DINACOPA Nombre, Firma y Sello Administrador del Contrato	Nombre, Firma y Sello

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACION Asunción

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DINACOPA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Asunción

Isidro Saldaña Flores
ISISERVIS
TEL:0984-767 964
email.isiservis1975@gmail.com