COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° PN 96-2019 I-040**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.5	FECHA	27/6/2019
		TEL:	(021) 421 - 743
DIRECCIÓN:	Cnel. Garcia 458 c/ Tte. Rodi		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER 8080	MARCA:	BROTHER

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: ANTONIO FERNÁNDEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) - Modelo DCP 8080
1	Modulo de Cilindro original de la marca Brother DR 620- Modelo DCP 8080
1	Cambio de ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca. - Modelo DCP 8080
1	Cambio de Ruedas de arrastre, bandeja 1 original de la marca MP - Modelo DCP 8080
1	Cambio de la unidad de fusor, original de la marca del equipo. - Modelo DCP 8080
1	Cambio de Placa fuente PS PCB - Modelo DCP 8080
1	Cambio de la placa alta PS PCB ASSY - Modelo DCP 8080
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS		ROSARIO ARNALDO FLORENCIÑEZ Subcomisario INTD. J. Adquisiciones - Prog. 2.1.05
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI