¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 002/2022

PROVEEDOR: BALPAR S.A.
CONTRATO Nº: 101/2021
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta [X] Fábrica Vallemí

A los 16 días del mes de Marzo del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación directa, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Final** del servicio, con ID N° 395927 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1. 1.1 1.2 1.3. 1.4	- Servicio de Provisión y Montaje de bascula pesa camiones de 80 toneladas para el CIP Villeta - Provisión y montaje de báscula pesa camiones. - Servicio de mano de obra para montaje de báscula pesa camiones. - Obra civil para bascula pesa camión (materiales) - Servicio de mano de obra civil para báscula pesa camión.	Informe adjunto de fecha 16 de MARZO de 2022 DM-003/2022	Del 16/12/2021 al 13/01/2022
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Área de Requirente
Aclaración: _____

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Antonio Oviedo

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P. Villeta

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fdo. de la Mora Esq. Tte. Alcorta - Asunción
Teléfonos: (595 21) 557 417/18 – Casilla de Correo: 384 – **web:** www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595) 225 952511 – E-mail: **direccionincvilleta@gmail.com**
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351 230303/14
E-mail: inc_gerencia_industrial@hotmail.py

RECIBIDO
16 MAR 2022
Dirección de Fábrica
CIP - Villeta

CARTA INTERNA

A : Dirección de Fabrica. **DM N° 003-2022**
De : Dpto. Mantenimiento
Asunto : Informe entrega de básculas
Fecha : 16 de marzo de 2022

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar que se realizó la entrega de las básculas de 18m x 3m, metálica, full electrónica, con su visor de peso y los cables de comunicación correspondiente, según Orden de Servicio N° 0051014 de la Empresa BALPAR S.A. de fecha 13 de enero de 2022, quedando en funcionamiento.

Atentamente.-

Ing. Antonio Oviedo
Jefe del Dpto. Mantenimiento

A: Dpto. de Mantenimiento.
Para preparar acta de recepción.

Ing. Humberto Jiménez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta
17/03/22

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

BALPAR S.A.

Madame Lynch Nro. 268 esq. Soriano Gonzalez
Teléf.: 511 475 - Celular: 0992 267 406
Asunción - Paraguay

Orden de Servicio

Código: REG-07-03
Revisión: 00
Vigencia: 09/2021

Fecha: 13 / 01 / 22	Técnico: Francisco Torés	N° 0051014
Hora de Inicio: 10:00	Facturado en fecha: / N/A /	N° de Factura: - - N/A
Hora de fin: 10:45	MOTIVO: Entrega de equipo nuevo	
CLIENTE: INC	RESPONSABLE: Antonio Oviedo	RUC: N/A
DOMICILIO: N/A	LOCALIDAD: Villeta	TEL: N/A
E-MAIL: A		
MARCA: Yaco hua	TIPO: Bascula Pesacamiones	N° SERIE: N/A
MODELO: XK3190-A9	DIVISIóN: 10kg	FONDO DE ESCALA: 80 Tn

INFORME TÉCNICO

Se realiza la entrega de la bascula 18 x 2m cadenica tell electronica con su visor de peso y los cables de comunicación correspondientes

MANO DE OBRA Y/O COMPONENTES REEMPLAZADOS

Cant.	Descripción	Precio Un.	Totales
	N/A		
TOTAL Gs. (IVA incluido)			

Aprobación del presupuesto: N/A

Recepción del Equipo y/o entrada al taller de BALPAR S.A.

1) Pasando los 90 días sin retirar el equipo el costo del/los trabajo/s sufrirá recargos 2) Si han pasado 6 meses de la notificación de la disponibilidad del equipo para retiro de los talleres de BALPAR SA y este no es retirado, el mismo se conciderará en estado de abandono y la empresa dispondrá de él. 3) En el momento de entrega del equipo se procede a hacer una demostración de los puntos reparados para su verificación y/o una inspección del estado del equipo con acompañamiento del personal técnico. No se admitirán reclamos una vez que el equipo abandone las instalaciones de BALPAR o el técnico las instalaciones del cliente

Firma del Técnico — Firma del Cliente — Ing Antonio Oviedo (Aclaración)

Devolución del equipo al cliente

¿Está usted conforme con el servicio?	SI	X	NO	

OBS .....

13/01/22 — Fecha — Firma del Cliente — Ing Antonio Oviedo (Aclaración)

Contraseña

N° 0051014 Cliente: _____ Equipo: _____

1) Pasando los 90 días sin retirar el equipo el costo del/los trabajo/s sufrirá recargos 2) Si han pasado 6 meses de la notificación de la disponibilidad del equipo para retiro de los talleres de BALPAR SA y este no es retirado, el mismo se conciderará en estado de abandono y la empresa dispondrá de él. 3) En el momento de entrega del equipo se procede a hacer una demostración de los puntos reparados para su verificación y/o una inspección del estado del equipo con acompañamiento del personal técnico. No se admitirán reclamos una vez que el equipo abandone las instalaciones de BALPAR o el técnico las instalaciones del cliente

En ningún caso se podrá retirar/reclamar un equipo sin la presentación del original de esta contraseña

FRIGON S.A. - Tel. (021) 904 852 - 50 Block 50x2 Del 50.531 al 53.050 - 09/2021

Escaneado con CamScanner