Lambaré, 08 de enero de 2024
www.aca.com.py

Señores: D.G.I.T.I. - SEPRELAD

Ref.: Contrato del 03/2023 "Servicios de mantenimiento y reparación de UPS", ID N° 430.273.

INFORME TECNICO N° 3

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de informar sobre los trabajos realizados el día viernes 05/01/2024, que se detalla a continuación:

- Ítem 1.5 Cambio de batería de UPS marca: APC Smart-UPS RT 1KVA
- Ítem 1.6 Mano de obra de ítem 1.5

- Ítem 2.33 Cambio de rectificadores
- Ítem 2.34 Mano de obra del ítem 2.33
- Ítem 2.35 Cambio de ventiladores
- Ítem 2.36 Mano de obra del ítem 2.35
- Ítem 2.37 Cambio de ventiladores
- Ítem 2.38 Mano de obra del item 2.37
- Ítem 2.39 Cambio de control board
- Ítem 2.40 Mano de obra del item 2.39
- Ítem 2.41 Cambio de display
- Ítem 2.42 Mano de obra del item 2.41
- Ítem 2.43 Cambio de Charger Board
- Ítem 2.44 Mano de obra del item 2.43
- Item 2.45 Cambio de Static Switch Board
- Ítem 2.46 Mano de obra del item 2.45
- Item 2.47 Cambio de Static Switch SCR
- Ítem 2.48 Mano de obra del item 2.47

Se informa que el equipo queda funcionando correctamente sin ningún inconveniente.

Atentamente,

ACA TECHCNICAL SUPPORT

S.A.
TECHNICAL SUPPORT
RUC: 80[illegible]

Alvaro León Silvano
[illegible] de Infraestructura
SEPRELAD

Technical Support
RUC:80095054-2
Cel.:0984133046
Trebol #3618 casi Domingo Martinez de Irala
Lambaré - Paraguay

Soluciones en Suministro de Energía de Respaldo

Secretaria de Prevención de Lavado de Dineroo Bienes (SEPRELAD)
Avd. Federación Rusa y Augusto Roa BastoRUC: 80020961-3

Presupuesto # S02939

Fecha de cotización: 13/12/2023

Comercial: Administrador

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
CAMBIO DE BATERIA DE UPS			
1.5 Cambio de batería de UPS Marca: APC Smart-UPS RT 1KVA	3 Unid.	₲ 100.000	₲ 300.000
1.6 Mano de obra del Ítem 1.5	3 Unid.	₲ 36.000	₲ 108.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE UPS - CAMBIO DE COMPONENTE DE UPS APC SMART UPS RT 1000			
2.33 Cambio de rectificadores	1 Unid.	₲ 180.000	₲ 180.000
2.34 Mano de obra del ítem 2.33	1 Unid.	₲ 50.000	₲ 50.000
2.35 Cambio de inversores	1 Unid.	₲ 100.000	₲ 100.000
2.36 Mano de obra del ítem 2.35	1 Unid.	₲ 40.000	₲ 40.000
2.37 Cambio de ventiladores	1 Unid.	₲ 60.000	₲ 60.000
2.38 Mano de obra del item 2.37	1 Unid.	₲ 20.000	₲ 20.000
2.39 Cambio de control board	1 Unid.	₲ 73.000	₲ 73.000
2.40 Mano de obra del ítem 2.39	1 Unid.	₲ 20.000	₲ 20.000
2.41 Cambio de display	1 Unid.	₲ 75.000	₲ 75.000
2.42 Mano de obra del ítem 2.41	1 Unid.	₲ 20.000	₲ 20.000
2.43 Cambio de Charger Board	1 Unid.	₲ 46.000	₲ 46.000
2.44 Mano de obra del item 2.43	1 Unid.	₲ 15.000	₲ 15.000
2.45 Cambio de Static Switch Board	1 Unid.	₲ 40.000	₲ 40.000
2.46 Mano de obra del item 2.45	1 Unid.	₲ 15.000	₲ 15.000
2.47 Cambio de Static Switch SCR	1 Unid.	₲ 40.000	₲ 40.000
2.48 Mano de obra del item 2.47	1 Unid.	₲ 15.000	₲ 15.000
		Total	₲ 1.217.000

TECHNICAL SUPPORT
RUC: 80095054-2

Ing. Alvaro León Silvan
Director de Infraestructura
SEPRELAD