Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 32
Vehículo: Mitsubishi Tritón Chapa: EAJ 553
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 001.5/2020
Fecha de Entrada al taller: 31/01/2020
Fecha de Salida del taller: 01/02/2020
Hora/s o día/s en el taller: 1

Servicio de Mantenimiento:
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro de aceite
Cambio de filtro de combustible
Cambio de aceite motor
Cambio de aceite caja
Cambio de fibra de freno
Cambio de pastilla de freno

Reparación:
Cambio de fluido de frenos
Cambio de fluido de dirección
Cambio de aceite diferencial delantero
Cambio de aceite caja reductora
Cambio de aceite diferencial trasero
Rectificación de disco de freno
Cambio de cilindro de rueda
Rectificación de tambor
Cambio de fibra de freno
Cambio de foco de luz de freno y luz chica
Cambio de filtro de aire acondicionado
Cambio de termostato
Carga de gas
Cambio de filtro de aire cabina
Cambio de válvula expansora
Evaporador de aire acondicionado

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, han sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones: El vehículo se retiró del taller del día sábado

Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

V° B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS

Técnico/a Mecánico/a MDS