MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Cerro León esq. Alejo Garcia - Tels.: (0336) 272511-273785 - Fax: 272212
Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y cuatro, se reúnen el **Ing. Ygor Enmanuel Rojas López**, Director de obras de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, por una parte, y por otra, la firma **EFSS CONSTRUCCIONES EN GENERAL**, representada por el **Sr. Eulalio Francisco Sanchez Silgueiro**, contratista adjudicado en el proceso de contratación **MCN N° 10/2024 ID N° 453435 "Construcción y Refacción del área de Quirófanos del Hospital Regional de P.J.C."**, a objeto de proceder a la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, se constata la existencia de observaciones que se detallan a seguir:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	OBSERVACIONES
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
1.1	Demolición de ventanas	Ejecutado al 100%
1.2	Demolición de puertas	Ejecutado al 100%
1.3	Remoción de techo de tejas y estructura de madera con recuperación	Ejecutado al 100%
1.4	Demolición de canaleta trapezoidal con relleno de zanja y compactación	Ejecutado al 100%
1.5	Demolición de mampostería de 30cm	Ejecutado al 100%
1.6	Destronque de árbol	Ejecutado al 100%
1.7	Limpieza y preparación del terreno	Ejecutado al 100%
1.8	Replanteo y marcación	Ejecutado al 100%
1.9	Cartel de Obra con soporte	Ejecutado al 100%
1.10	Vallado perimetral	Ejecutado al 100%
2	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
2.1	De Pilotines Ø 30 cm. x 4 m profundidad x 1 unidad por cabezal	Ejecutado al 100%
2.2	De Cabezales (50 x 50 x 50) cm	Ejecutado al 100%
2.3	De Viga cadena inferior 15 x 50 cm.	Ejecutado al 100%
2.4	De Pilares (15 x 30) cm. h= 3.6 m	Ejecutado al 100%
2.5	Viga cadena superior 15 x 50 cm.	Ejecutado al 100%
3	**RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
3.1	Relleno y apisonado de base para contrapiso e= 30 cm.	Ejecutado al 100%
4	**AISLACIÓN ASFÁLTICA - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
4.1	De paredes	Ejecutado al 100%

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DIRECCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS PARAGUAY

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

EULALIO F. SANCHEZ EFSS CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

Ab. Ronny C. Pavon Zalazar
Administrador de Contratos

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
Cerro León esq. Alejo Garcia - Tels.: (0336) 272511-273785 - Fax: 272212
Paraguay

5	**MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y/O ELEVACIÓN - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
5.1	Mampostería de elevación de 0.15 m., Ladrillo rojo semiprensado a la vista un lado, similar al existente	Ejecutado al 100%
6	**TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
6.1	De chapa termoacústica, sobre estrucutra metálica de perfiles de acero estructural laminado	Ejecutado al 100%
7	**CONTRAPISO DE Hº - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
7.1	Contrapiso de nivelación 10cm	Ejecutado al 100%
8	**REVOQUE - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
8.1	Azotada impermeable con hidrofugo sobre mampostería de ladrillo hueco Dosif. 1:3	Ejecutado al 100%
8.2	Revoque de mamposterías de ladrillo hueco sobre azotada	Ejecutado al 100%
9	**REVESTIMIENTO, PISOS Y ZÓCALOS - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
9.1	Piso de granito pulido	Ejecutado al 100%
9.2	Zócalo sanitario curvo h = 12 cm.	Ejecutado al 100%
9.3	Guarda obra de 50cm	Ejecutado al 100%
10	**CAPINTERIA DE MADERA - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
10.1	Puerta de 2 hojas vaivén 0,90 x 2,10 m c/u con marco y con chapa de protección	Ejecutado al 100%
11	**INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACALES - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
11.1	Taponamiento de registros existentes	Ejecutado al 100%
11.2	Construcción de registros cloacales	No ejecutado
11.3	Desagüe con rejas en el piso de la sala del quirófano	No ejecutado
11.4	Desagüe y soporte para aire acondicionado tipo Split	Ejecutado al 100%
12	**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
12.1	Tableros seccionales	Ejecutado al 100%
12.2	Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroducto y cableado	Ejecutado al 100%
12.3	Luces panel LED kit completo para interior	Ejecutado al 100%
12.4	Circuitos independientes hasta el tablero, circuitos para AC y equipos que demanda mucha tomada fuerza	Ejecutado al 100%
12.5	Provisión e instalación de una red trifásico independiente aérea con cable 4x25 preensamblado	Ejecutado al 100%
13	**DESAGUE PLUVIAL - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
13.1	Canaleta y bajada de chapa galvanizada	Ajustar soporte

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - DIRECCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS - PARAGUAY

Ing. Civil Ygor E. Rojas López
Jefe Dpto. de Obras y Bienes Municipales

EULALIO F. SANCHEZ - EFSS - CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO - ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS - PARAGUAY

Ab. Ronny C. Pavon Zalazar
Administrador de Contratos

13.2	Canaleta de desagüe trapezoidal a cielo abierto	Ejecutado al 100%
14	**CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON BUÑA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE**	
14.1	Cielo raso desmontable de yeso	Corregir las imperfecciones
14.2	Buña perimetral	Ejecutado al 100%
15	**PINTURA - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
15.1	Enduido de muros interior con masa PVA sobre mampostería	Ejecutado al 100%
15.2	Pintura al agua látex de muros.	Ejecutado al 100%
15.3	Pintura tipo epoxi de muros	Ejecutado al 100%
15.4	Enduido acrílico de cielo raso con masa PVA	Ejecutado al 100%
15.5	Pintura al látex de cielo raso	Ejecutado al 100%
15.6	Pintura de paredes de ladrillos a la vista al látex	Ejecutado al 100%
15.7	Pintura de aberturas de madera	Reaplicar una mano por imperfecciones
15.8	De estructuras metálicas de techos, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Ejecutado al 100%
16	**INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
16.1	Ampliación y readecuación de los gases medicinales	Ejecutado al 100%
16.1	Provisión e instalación de cañerías de los gases medicinales	Ajustar soporte
17	**LIMPIEZA GENERAL FINAL - SALA DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL REGIONAL**	
17.1	Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros.	Se solicita una limpieza general del área intervenida

El plazo establecido para realizar los trabajos correctivos que permitan dar por terminada la obra es de 10 días. La Recepción Definitiva de la obra se efectuará cuando se hubieran terminado los trabajos pendientes y no se hubiera constatado la existencia de otros vicios o defectos en las obras de referencia.

De conformidad con la presente acta, se forma en tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto, en lugar y fecha indicados más arriba.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO DIRECCIÓN DE OBRAS BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS PARAGUAY

Ing. Yoor E. Rojas López
Jefe del Dpto. de Obras de Pedro Juan Caballero

EULALIO F. SANCHEZ EFSS CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Sr. Eulalio Francisco Sanchez Silgueiro
Contratista

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARAGUAY

Arq. Ronny C. Paven Zalazar
Administrador de Contrato