Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4551

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L. **Fecha:** 28/11/24

Orden provision/trabajo: 25

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
2	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
3	1473	Mano de obra instalación de A.A. TIPO S	Mantenimiento	Unidad	1,0000	450000	450000
4	1090	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	300000	300000
5	1473	Mano de obra instalación de A.A. TIPO S	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
6	1038	Gas refrigerante R22	Mantenimiento	Kilogramo	2,0000	140000	280000
7	1437	Mano de obra por carga de gas refrigeran	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
8	1090	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	300000	300000
9	1091	Mano de obra instalación de A.A. TIPO S	Mantenimiento	Unidad	1,0000	400000	400000
10	578	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
11	1038	Gas refrigerante R22	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
12	1437	Mano de obra por carga de gas refrigeran	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
13	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
14	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
15	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
16	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
17	1038	Gas refrigerante R22	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
18	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
19	576	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
20	1038	Gas refrigerante R22	Mantenimiento	Kilogramo	1,0000	140000	140000
21	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
22	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
23	1614	Mano de obra - split de 18.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000
24	577	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - A.A.	Mantenimiento	Unidad	1,0000	460000	460000
25	1097	Capacitor de marcha del compresor	Mantenimiento	Unidad	1,0000	57000	57000
26	1616	Mano de obra - split de 24.000 BTU	Mantenimiento	Unidad	1,0000	150000	150000

Total General: 7051000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO **Recibido Por:** SR. JULIO BERNAL

Fecha: 28/11/24 **Fecha:** 28/11/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 28 de noviembre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000025/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-46471	VCP	Split 24000	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
2316-49127	JAM	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
2316-33494	WINDMAN	Split 48000	678	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
			692	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 48.000 BTU
2316-33488	WINDMAN	Split 48000	5	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 48.000 BTU
			290	Gas refrigerante R22 - Split de 48.000 BTU
			292	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 48.000 BTU
2316-24182	TOKYO	Split 36000	691	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 36.000 BTU
			675	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
			4	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			221	Gas refrigerante R22 - Split de 36.000 BTU
			223	Mano de obra por carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU
2316-32489	JAMES	Split 18000	2	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			96	Capacitor de marcha del compresor - Split de 18.000 BTU
			97	Mano de obra - Split de 18.000 BTU

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

GOTZE	Split 24000	2316-32350	3	Mantenimiento Preventivo de A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU	1	460,000	460,000
			165	Capacitor de marcha del compresor - Split de 24.000 BTU	1	57,000	57,000
			166	Mano de obra - Split de 24.000 BTU	1	150,000	150,000
TOTAL							
Guaraníes Siete millones cincuenta y un mil.----------							**7,051,000**
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS HÁBILES							

Sr. Julio Bernal
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

TPI UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Johanna Alborno
Secretaria Dpto. de
Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Johanna Alborno
Secretaria Dpto. de
Mantenimiento
SENACSA