DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN Nº 16/2019	Numero de Contrato: 85/2019	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs. 2.925.000.00.-** **Monto certificado: Gs. 40.480.000.-** **Monto Convenio: Gs. 585.000.000.-**	
Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.		
Periodo: 2021		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: RICARDO ORTIZ	**s/ Res. Nº 232/2020**	**AERA Nº ----------**
Fiscal Adjunto: MILCIADES FLEITAS	**s/ Res. Nº 232/2020**	**AERA Nº ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 06 días del mes de mayo del año 2021.

Certifican

Ricardo Ortiz. - **Fiscal Titular**	**Milciades Fleitas. -** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 27 SEP 2021 Hora: 14:00
Encargado:

V° B°

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DPTO. DE FISCALIZACION GA-SDAF - REPUBLICA DEL PARAGUAY - DINAC

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
	6	**Mantenimiento preventivo de autobombas N 2° código patrimonial n° 25005-05-16-0245 SEI.AIG.**		
	6.1	Mantenimiento general del motor, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire.	UNID.	1
	6.2	Aceite SAE40 Clasificación APICD-II-MIL-L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1.0% debe tener símbolo API SERVICE adecuado a motores de 2 tiempos DETROIT DIESEL.	UNID.	40
	6.3	Filtro de aceite PART. Nº LF3380.	UNID.	1
	6.4	Filtro hidráulico PART. Nº HF6243.	UNID.	1
	6.5	Filtro de combustible primario y secundario PART. Nº LSF5740.	UNID.	1
	6.7	Filtro de aire PART. No. V250C128	UNID.	1
	6.8	Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF	UNID.	30
	6.11	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	UNID.	1
	6.12	Batería PART. No. COM-8D-P	UNID.	2
	6.19	Reparación con tapizado de los asientos.	UNID.	2
	6.29	Mantenimiento General de dirección hidráulica	UNID.	1

Certifican

Ricardo Ortiz **Fiscal Titular**	**Milciades Fleitas** **Fiscal Adjunto**

Observaciones: Los números de los códigos patrimoniales en referencia son lo que están manuscrito en cada autobomba.

V° B°

Observaciones:

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DPTO. DE FISCALIZACIÓN GA-SDAF - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DINAC

EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC