ASUNCIÓN, 09 DE ABRIL DE 2026

ACTA DE RECEPCION

CONSTE QUE EL SERVICIO SOLICITADO POR LA GCIA. DPTL. SGTO, Y RECUP. VIA DIRECTA DEL BNF PARA EL HYUNDAI TUCSON CHAPA N° BKR998, SEGÚN CONSTA EN LA ORDEN DE USO EXTERNO N° 1480, FUE VERIFICADO HASTA DONDE PERMITE SER VISUALIZADO EN FORMA EXTERNA Y PUESTO A PRUEBA EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA, DANDO ASI LA CONFORMIDAD.

JULIO CESAR ORREGO ACOSTA
PERSONAL SERV. MECANICO

MARIA SILVINA CHAVEZ LEON
FUNC. SECCION TALLERES

JUAN ALBERTO GRAY MEDINA
JEFE DE SECCION TALLERES