FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 31 de enero de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS N.º 00083/2024

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
TOKYO	Ventana 18000	2316.8759	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU
			20.9	Ruleman de eje ventilador
			20.10	Mano de Obra por Adaptacion de ruleman al eje ventilador
PHILCO	Ventana 24000	2316.16791	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 24.000 BTU
			21.7	Rebobinado de motor ventilador
			21.8	Mano de Obra por Desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador
RDC	Split 12000	2316.28020	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
JAMES	Split 18000	2316.32390	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			13.3	Gas refrigerante R22
			13.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
RDC	Split 24000	2316.37902	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RBD	Split 24000	2316.35363	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 24000	2316.37903	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
MIDAS	Split 18000	2316.37077	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RDC	Split 24000	2316.28613	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Técnico Responsable: _____ Frío Universal S.R.L. RUC: 80065573 - 5 Acceso Sur 1377 (021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____ Ruben Barrios Jefe Div. Electromecánica y Refrig. SENACSA

Sr. Julio Bernal Jefe Dpto. de Mantenimiento SENACSA