FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 01 de marzo de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 000371 2023

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
JAMES	Split 24000	2316.43022	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
TOKYO	Split 12000	2316.32652	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
RDC	Split 12000	2316.28018	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.35338	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
VCP	Split 18000	2316.34349	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
TOKYO	Split 12000	2316.32653	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 12.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.29650	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
TOKYO	Split 18000	2316.41344	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
TOKYO	Split 18000	2316.41345	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): F/a Johanna Albano

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

F/a Johanna Albano

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento