TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Julio 04, 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

Es nuestro informe del mantenimiento del sistema de detección de incendios del edificio del Estacionamiento del Congreso Nacional-

Se observan 2 (dos) detectores termovelocimétrico activados.
La tensión de las baterías del panel central con resultados satisfactorios.
Se realizan programación y test satisfactorio.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

TECNISYS S.R.L.
80045066-3

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - DGRA

Recibí Copia Original

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional