Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ESCANEADO

MEMO A.C. N° 067/2023

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas, Administrador de Contrato**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Pago - Orden de Servicio N° 4470**
Contrato N° 24/2022 - Lote 4
ID N° 411193 – Contratista: AR Consultores & Asociados

Fecha: 29 de Junio de 2.023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicar lo siguiente: en referencia a la solicitud de cobro, **Orden de Servicio N° 4470**, de **Guaraníes 33.560.672.- (guaraníes treinta y tres millones, quinientos sesenta mil, seiscientos setenta y dos)** referente a trabajos de mantenimiento (reparación de techo en varios bloques) - **Sede REGIONAL SAN PEDRO (CHORÉ)**, cuya ejecución, documentación y planilla fueron verificadas y aprobadas por esta Fiscalización, por lo cual esta Administración de Contratos no presenta objeción alguna para los trámites de pago.

Se adjunta Planilla de Ejecución

Atentamente.

Dirección de Infraestructura
Recibido: .....
Fecha: 30/06/23 Hora: 09:46
Nº: .....
RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
30 / 06 / 2023
HORA: 15:30

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
A:
Gerencia Económica ✓
D. Gestión Económica
D. Administrativa
D. Control
D. Financiera
D. UOC
D. Asesoría Jurídica
D. Auditoría Interna
Jefatura de Obras
Otros: A LOS EFECTOS
Ref.: .....
Firma: .....
Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Arq. JAVIER BENEGAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA
- 6 JUN. 2023
RECIBIDO: carcuna
HORA: 16:00

MEMO A.C. N° 067/2023 Orden de Servicio N° 4470
Contrato N° 24/2022 - Lote 4 - ID N° 411193 – Contratista: AR Consultores & Asociados.

SEDE REGIONAL SAN PEDRO – CHORÉ - reparación de techo en varios Bloques

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	EJECUCIÓN
13	72101601-001	Reparación de Techo	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	100%
14	72101601-001	Mano de obra	Demolición de Techo de Teja sin recuperación (incluye retiro de escombros)	100%
123	72101601-001	Reparación de Techo	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	100%
124	72101601-001	Mano de obra	Reparación de Techo de Teja Española con Membrana	100%

JAVIER BENEGAS