essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº 14/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER R.C. _ ID Nº 404.457**

Fecha: 22/08/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BNF-561	GERENCIA DE AGUA NO CONTABILIZADA

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
95.3	Bomba de agua	1
95.4	Mano de obra Reparacion de turbo	1
95.5	Mano de obra Mantenlmiento radiador de intercooler	1
95.7	Regulación de válvulas	8
95.8	Mano de obra reparaciones menores	1
96.4	Escaneado chequeo motor	1
96.25	Engranaje frente motor	4
96.26	juego de cadenltas frente motor	1
96.27	Bomba de Aceite.	1
96.28	Mano de obra Reparación de Bomba Inyectora.	1
96.29	Calibracion y limpieza de Bomba Inyectora	1
96.30	Mano de obra Reparacion de riel de presion	1
96.31	Tobera	4
96.32	Calibracion de Picos Inyectores	4
97.3	Tornillo barra reguladora	2
97.4	Mano de obra reparacion de tren delantero	1
100.1	Juego de reparos Bomba Central de Frenos.	1
100.3	Fibra de freno trasero	4
100.4	Rectificacion de Discos de Frenos.	2
100.9	Mano de obra Reparacion de servo freno	1
100.10	Juego de Reparo cilindros de Frenos Traseros	2
100.14	Mano de obra reparacion de freno	1
101.2	Grillete elásticos	2
101.3	Mano de obra reparacion de suspensión	1
102.1	Planetario	2
102.2	Satelite	2
102.11	Mano de obra reparación de Tunel	1
102.12	Calces	10
102.13	Mano de obra por reparación de Diferencial	1
103.5	Mano de obra Reparacion de campos de arranque	1
103.6	Mano de obra Reparación motor de arranque	1
103.10	Focos para faros	3
103.22	Sensor del arbol de leva	1
103.26	Mano de obra reparacion electrica	1

TALLER R.C. Ruffinelli

Lic. Blás A. Azuaga O.
Jefe Unidad de Transporte
ESSAP S.A.

Sisinio Aguayo Yabari
Jefe Dpto. Talleres
Unidad de Transporte
essap S.A.