SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 1228

Informe de Recepción

Proveedor: PRINTEC S.A. **Fecha:** 15/12/20

Orden provision/trabajo: 9

Factura N°: 001-001-0014625/7 **Remisiones N°:** HOJA DE SERVICIO TECNICO N° 0013152, 13157

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	353	Mano de Obra por mantenimiento	Coordinación de	Unidad	1,00	693000	693000
2	327	CUBIERTA F; ALMOHADILLA DE SRIPP	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
3	328	BASE F; ALMOHADILLA DE STRIPPER	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
4	329	PISTÓN DE STRIPPER; 70	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
5	330	CAUCHO ; RODILLO DE RECOGIDA	Coordinación de	Unidad	5,00	472500	2362500
6	331	NUCLEO; RODILLO DE RECOGIDA	Coordinación de	Unidad	5,00	472500	2362500
7	332	POSEEDOR ; ESTRIPTISTA	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
8	333	ALMOHADILLA DE STRIPPER	Coordinación de	Unidad	5,00	472500	2362500
9	335	RODILLO; RECOGER; INTERNO	Coordinación de	Unidad	5,00	472500	2362500
10	336	* CINTA DE TRANSFERENCIA	Coordinación de	Unidad	1,00	5145000	5145000
11	337	*CIS; U8R216-6494	Coordinación de	Unidad	1,00	3675000	3675000
12	338	*RPR-220-PCB	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
13	339	*Sensor; OF-11R1-N23(resive)	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
14	341	Actuador SW Cam	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
15	340	*Sensor; OF-11T-N23(Enviar)	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
16	342	SW Cam; AS	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
17	343	Control deslizante de la correa M; AS	Coordinación de	Unidad	4,00	472500	1890000
18	345	Spring; AS Desliza base	Coordinación de	Unidad	5,00	472500	2362500

Total General: 40225500

Observación:

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 15/12/20

Recibido Por: SR. ARSENIO TROCHE

Fecha: 15/12/20