Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotores - Importados y Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600 Mtrs. de la ruta Internacional N° 7
Teléf.: (061) 575 337 - Ciudad del Este - Paraguay

R.U.C.: 1257422 - 8
RECIBO DE DINERO
0002073

Ciudad del Este 11 de Octubre de 2021

Recibí(mos) de: Rectorado - UNE RUC: 80007400-0

Dirección: Tel.:

La suma de Guaranies Treinta millones sesenta y dos mil. ——

en concepto de pago Factura de Crédito Nº 001-001-0001781/1784 | 1785.-

Taller Mecanico "LA SOLUCION" Fracción Nanawa Km. 8.800 Ciudad del Este - Tel: 575337

SON Gs 30 062.000 ✱

Firma

De Inocencio Giménez M. - RUC 2094906-5 - Km. 6. ½ a 2 cuadras del Surtidor BR. Barrio Ñasaindy - Ciudad del este
Tel.: (061) 571 128 (0973) 555 020 - Habilit. N° 1756 - 05 Tal. 50x2 - 1.901 al 2.150 Enero 2017

ORIGINAL: *Cliente* - DUPLICADO: *Archivo*

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001781

FECHA DE EMISIÓN: 06 de Setiembre de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 800079000 - 0 **NOTA DE REMISIÓN N°:**
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Rotativa Lavrale

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Cambio Retén de piñón 244.147	366.000			366.000
2	Cambio rulemán de piñón 244.391	676.000			1.352.000
1	Cambio de corona y piñón 244.201	720.000			720.000
1	Cambio de cuchilla 244.375	351.000			351.000
1	Cambio de rueda guia 244.216	1.838.000			1.838.000
5	Aceite para rotativa por litro 244.097	46.000			230.000
1	Mano de obra 244.268	136.000			136.000
	FF10				
	2244				
	I.D.: 33.233				
		SUB - TOTAL			4.993.000

TOTAL A PAGAR Gs. Cuatro millones novecientos noventa y tres mil.— 4.993.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 453.909 **TOTAL IVA:** 453.909

RECTORADO UNE
DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO - MES: Set AÑO: 2021
RUBRO: 244
Nº O. 3254
Nº E.
FIRMA

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO N° 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001784

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Setiembre de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Tractor Agrale

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmi-				
	-sión				
9	Cambio aceite caja por litro 244.269	61000			549.000
1	Cambio eje de mando 244.373	660000			660.000
1	Cambio eje cuadruple 244.360	750.000			750.000
1	Cambio eje directa y rodillo interior 244.437	856.000			856.000
3	Cambio de engranaje 244.385	671.000			2.013.000
2	Cambio de ruleman 244.428	496.000			992.000
2	Cambio de reten 244.444	203000			406000
	Servicio de reparación y mantenimiento de diferen-				
	cial de tractor				
1	Cambio reten palier 244.387	493000			493000
2	Cambio ruleman palier 244.388	1.021.000			2.042.000
2	Cambio de ruleman diferencial 244.390	653000			1.306.000
1	Cambio perno planetario 244.436	701.000			701.000
1	Cambio planetario 244.357	440.000			440000
1	Cambio corona y piñon 244.201	890.000			890.000
	Mantenimiento y reparación de Bomba inyectora				
1	Reparación bomba inyectora 244.326	550.000			550000
	AF = 10				
	2441				
	I.D.: 33.234				
	RECTORADO UNE DPTO. DE CONTABILIDAD CONTABILIZADO - MES: Set AÑO: 2021 RUBRO: 244 Nº O. 3255 Nº E. FIRMA				
	SUB - TOTAL				12.648.000

TOTAL A PAGAR Gs. Doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil.— 12.648.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 1.149.818 **TOTAL IVA:** 1.149.818

Taller Mecánica "LA SOLUCIÓN" Import. Export.
de Pastor Ayala Escurra
Mantenimiento y Reparación mecánica de vehículos
Distribuidor - Mayorista - Chapería Pintura - Mecánica Gral. - Anexo Moto
Fracción Nanawa - Km. 9 Acaray a 600Mts. de la Ruta Internacional N° 7
Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO Nº 14695965
Fecha Inicio Vigencia 03/03/2021
Fecha Fin Vigencia 31/03/2022
R.U.C.: 1257422 - 8

FACTURA

Nº 001-001- 0001785

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Setiembre de 2021

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / X /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE
R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:
DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE Móvil Hyundai H1

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague				
1	Cambio cojinete de empuje 244.176	433.000			433.000
1	Cambio disco de embrague 244.220	1.028.000			1.028.000
1	Cambio plato de presión 244.304	1.088.000			1.088.000
1	Cambio retén de bancada 244.305	363.000			363.000
1	Cambio rulemán piloto 244.301	416.000			416.000
1	Rectificación de corona volante 244.306	256.000			256.000
1	Cambio bomba central de embrague 244.286	443.000			443.000
	Serv. de mant. y repar. de sistema de Freno				
1	Cambiar bomba central de Freno 244.403	601.000			601.000
1	Cambiar depresor de Freno 244.446	716.000			716.000
2	Cambio cabo Freno de mano 244.233	341.000			682.000
1	Cambio pastilla de Freno trasero 244.267	453.000			453.000
1	Cambio pastilla de Freno delantero 244.321	588.000			588.000
2	Cambio disco de Freno delantero 244.395	496.000			992.000
2	Cambio disco de Freno trasero 244.266	496.000			992.000
2	Reparación mordaza de Freno 244.203	436.000			872.000
	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico				
1	Cambio desempañador 244.195	231.000			231.000
	Serv. de mant. y repar. de tren trasero				
1	Cambio rulemán piñon 244.391	303.000			303.000
	Servicio de mantenimiento y reparación de motor				
1	Cambio correa dentada larga 244.238	586.000			586.000
1	Cambio juego de retenes 244.241	313.000			313.000
1	Cambio tensor de correa dentada larga 244.109	411.000			411.000
1	Cambio correa dentada corta 244.274	331.000			331.000
1	Cambio tensor de correa dentada corta 244.383	323.000			323.000
	FF=10				
	244				
	I.D.: 33.237				
	RECTORADO UNE DPTO. DE CONTABILIDAD CONTABILIZADO - MES: Set AÑO: 2021 RUBRO: 244 Nº O. 3256 Nº E. FIRMA				
	SUB - TOTAL				12.421.000

TOTAL A PAGAR Gs. Doce millones cuatrocientos veintiún mil. — 12.421.000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 1.129.182 TOTAL IVA: 1.129.182

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:153/2021

Fecha Pedido: 15/09/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Servicios Generales
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	244097	ACEITE PARA ROTATIVA POR LITRO	5.0	46.000	5
2)	244147	CAMBIO RETÉN DE PIÑÓN	1.0	366.000	1
3)	244201	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN	1.0	720.000	1
4)	244216	CAMBIO DE RUEDA GUIA	1.0	1.838.000	1
5)	244268	MANO DE OBRA	1.0	136.000	1
6)	244375	CAMBIO DE CUCHILLA	1.0	351.000	1
7)	244391	CAMBIO RULEMAN PIÑON	2.0	676.000	2
8)	244201	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN	1.0	890.000	1
9)	244236	REPARACION DE AUTORADIO	1.0	550.000	1
10)	244269	Cambio de aceite de caja por litro	9.0	61.000	9
11)	244357	CAMBIO PLANETARIO	1.0	440.000	1
12)	244360	CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1.0	750.000	1
13)	244373	CAMBIO DE EJE DE MANDO	1.0	660.000	1
14)	244385	CAMBIO DE ENGRANAJE	3.0	671.000	3
15)	244387	CAMBIO RETEN PALIER	1.0	493.000	1
16)	244388	CAMBIO RULEMAN PALIER	2.0	1.021.000	2
17)	244390	CAMBIO RULEMAN DIFERENCIAL	2.0	653.000	2
18)	244428	CAMBIO DE RULEMAN	2.0	496.000	2
19)	244436	CAMBIO PERNO PLANETARIO	1.0	701.000	1
20)	244437	CAMBIO EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOR	1.0	856.000	1
21)	244444	CAMBIO DE RETÉN	2.0	203.000	2
22)	244109	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	1
23)	244176	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	1.0	433.000	1
24)	244195	CAMBIO DESEMPAÑADOR	1.0	231.000	1
25)	244203	REPARACION DE MORDAZA DE FRENO	2.0	436.000	2
26)	244220	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.028.000	1
27)	244224	CAMBIO CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	1
28)	244233	CAMBIO CABO FRENO DE MANO	2.0	341.000	2
29)	244238	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	1
30)	244241	CAMBIO JUEGO DE RETENES	1.0	313.000	1
31)	244266	Cambio de disco de freno trasero	2.0	496.000	2
32)	244267	Cambio de pastilla de freno trasero	1.0	453.000	1
33)	244286	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1.0	443.000	1
34)	244301	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	416.000	1
35)	244304	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	1.088.000	1
36)	244305	CAMBIO RETEN DE BANCADA	1.0	363.000	1
37)	244306	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	256.000	1
38)	244321	Cambio de pastilla de freno delantero	1.0	588.000	1
39)	244383	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	1
40)	244391	CAMBIO RULEMAN PIÑON	1.0	303.000	1
41)	244395	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	496.000	2
42)	244403	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	1.0	601.000	1
43)	244446	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	1.0	716.000	1

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

N°:153/2021

Fecha: 15/09/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT. RUC1257422-8, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
356)	ACEITE PARA ROTATIVA POR LITRO /	5.0	46.000	230.00
5277)	CAMBIO RETÉN DE PIÑÓN /	1.0	366.000	366.00
5491)	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN /	1.0	720.000	720.00
5507)	CAMBIO DE RUEDA GUIA /	1.0	1.838.000	1.838.00
5627)	MANO DE OBRA /	1.0	136.000	136.00
6302)	CAMBIO DE CUCHILLA /	1.0	351.000	351.00
6350)	CAMBIO RULEMAN PIÑON /	2.0	676.000	1.352.00
5491)	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN /	1.0	890.000	890.00
5563)	REPARACION DE AUTORADIO /	1.0	550.000	550.00
5628)	Cambio de aceite de caja por litro /	9.0	61.000	549.00
6173)	CAMBIO PLANETARIO /	1.0	440.000	440.00
6176)	CAMBIO DE EJE CUADRUPLE /	1.0	750.000	750.00
6300)	CAMBIO DE EJE DE MANDO /	1.0	660.000	660.00
6344)	CAMBIO DE ENGRANAJE /	3.0	671.000	2.013.00
6346)	CAMBIO RETEN PALIER /	1.0	493.000	493.00
6347)	CAMBIO RULEMAN PALIER /	2.0	1.021.000	2.042.00
6349)	CAMBIO RULEMAN DIFERENCIAL /	2.0	653.000	1.306.00
6672)	CAMBIO DE RULEMAN /	2.0	496.000	992.00
6873)	CAMBIO PERNO PLANETARIO /	1.0	701.000	701.00
7103)	CAMBIO EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOR /	1.0	856.000	856.00
7211)	CAMBIO DE RETÉN /	2.0	203.000	406.00
1050)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA /	1.0	411.000	411.00
5310)	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE /	1.0	433.000	433.00
5485)	CAMBIO DESEMPAÑADOR /	1.0	231.000	231.00
5493)	REPARACION DE MORDAZA DE FRENO /	2.0	436.000	872.00
5511)	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE /	1.0	1.028.000	1.028.00
5515)	CAMBIO CORREA DENTADA CORTA /	1.0	331.000	331.00
5524)	CAMBIO CABO FRENO DE MANO /	2.0	341.000	682.00
5597)	Cambio de correa dentada larga /	1.0	586.000	586.00
5600)	CAMBIO JUEGO DE RETENES /	1.0	313.000	313.00
5625)	Cambio de disco de freno trasero /	2.0	496.000	992.00
5626)	Cambio de pastilla de freno trasero /	1.0	453.000	453.00
5767)	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE /	1.0	443.000	443.00
5966)	CAMBIAR RULEMAN PILOTO /	1.0	416.000	416.00
5969)	CAMBIO PLATO DE PRESION /	1.0	1.088.000	1.088.00
5970)	CAMBIO RETEN DE BANCADA /	1.0	363.000	363.00
5971)	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE /	1.0	256.000	256.00
6036)	Cambio de pastilla de freno delantero /	1.0	588.000	588.00
6342)	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA /	1.0	323.000	323.00
6350)	CAMBIO RULEMAN PIÑON /	1.0	303.000	303.00
6376)	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO /	2.0	496.000	992.00
6419)	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO /	1.0	601.000	601.00
7213)	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO /	1.0	716.000	716.00

Total General..: 30.062.000

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Gral. de Servicios
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

CIRILO ANTONIO CABRERA TROCHE
Dirección Gral. de Servicios Generales

Taller Mecanico
"LA SOLUCION"
Fracción Nanawa Km. 8.800
Ciudad del Este - Tel: 575337

TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT
Proveedor del Bien o Servicio

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:153/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 15/09/2021
Plazo Entrega: 15/09/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: TALLER MECANICA LA SOLUCION IMPORT EXPORT., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 15/09/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
356)	--	ACEITE PARA ROTATIVA POR LITRO	5.0	46.000	230.000
5277)	--	CAMBIO RETÉN DE PIÑÓN	1.0	366.000	366.000
5491)	--	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN	1.0	720.000	720.000
5507)	--	CAMBIO DE RUEDA GUIA	1.0	1.838.000	1.838.000
5627)	--	MANO DE OBRA	1.0	136.000	136.000
6302)	--	CAMBIO DE CUCHILLA	1.0	351.000	351.000
6350)	--	CAMBIO RULEMAN PIÑON	2.0	676.000	1.352.000
5491)	--	CAMBIO DE CORONA Y PIÑÓN	1.0	890.000	890.000
5563)	--	REPARACION DE AUTORADIO	1.0	550.000	550.000
5628)	--	Cambio de aceite de caja por litro	9.0	61.000	549.000
6173)	--	CAMBIO PLANETARIO	1.0	440.000	440.000
6176)	--	CAMBIO DE EJE CUADRUPLE	1.0	750.000	750.000
6300)	--	CAMBIO DE EJE DE MANDO	1.0	660.000	660.000
6344)	--	CAMBIO DE ENGRANAJE	3.0	671.000	2.013.000
6346)	--	CAMBIO RETEN PALIER	1.0	493.000	493.000
347)	--	CAMBIO RULEMAN PALIER	2.0	1.021.000	2.042.000
349)	--	CAMBIO RULEMAN DIFERENCIAL	2.0	653.000	1.306.000
6672)	--	CAMBIO DE RULEMAN	2.0	496.000	992.000
6873)	--	CAMBIO PERNO PLANETARIO	1.0	701.000	701.000
7103)	--	CAMBIO EJE DIRECTA Y RODILLO INTERIOR	1.0	856.000	856.000
7211)	--	CAMBIO DE RETÉN	2.0	203.000	406.000
1050)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA LARGA	1.0	411.000	411.000
5310)	--	CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	1.0	433.000	433.000
5485)	--	CAMBIO DESEMPAÑADOR	1.0	231.000	231.000
5493)	--	REPARACION DE MORDAZA DE FRENO	2.0	436.000	872.000
5511)	--	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	1.0	1.028.000	1.028.000
5515)	--	CAMBIO CORREA DENTADA CORTA	1.0	331.000	331.000
5524)	--	CAMBIO CABO FRENO DE MANO	2.0	341.000	682.000
5597)	--	Cambio de correa dentada larga	1.0	586.000	586.000
5600)	--	CAMBIO JUEGO DE RETENES	1.0	313.000	313.000
5625)	--	Cambio de disco de freno trasero	2.0	496.000	992.000
5626)	--	Cambio de pastilla de freno trasero	1.0	453.000	453.000
5767)	--	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1.0	443.000	443.000
5966)	--	CAMBIAR RULEMAN PILOTO	1.0	416.000	416.000
5969)	--	CAMBIO PLATO DE PRESION	1.0	1.088.000	1.088.000
5970)	--	CAMBIO RETEN DE BANCADA	1.0	363.000	363.000
71)	--	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	1.0	256.000	256.000
036)	--	Cambio de pastilla de freno delantero	1.0	588.000	588.000
6342)	--	CAMBIO TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA	1.0	323.000	323.000
6350)	--	CAMBIO RULEMAN PIÑON	1.0	303.000	303.000
6376)	--	CAMBIO DE DISCO DE FRENO DELANTERO	2.0	496.000	992.000
6419)	--	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	1.0	601.000	601.000
7213)	--	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO	1.0	716.000	716.000

Total General..: 30.062.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibí Conforme:
Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Lic. M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche Director Gral de Servicios