a Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

319

San Lorenzo, 06 de Diciembre del 2023

INFORME TECNICO Nº 01/2023

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 10/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS" CONTRATO Nº 051/2022, **ID. 406.939,** se detallan los trabajos realizados según Orden de Servicio **Nº 110/2023** según el siguiente cuadro:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Reparacion de frenos**		
1.1.2	Cambio de juego de 4 de pastillas de frenos delanteros	Unidad	1
1.1.3	Mano de obra de Cambio de juego de 4 de pastillas de frenos delanteros	Unidad	1
1.1.14	Renovacion de fluido de freno	Unidad	1
1.1.15	Mano de obra de Renovacion de fluido de freno	Unidad	1
2	**Reparacion sistema de embrague**		
2.1.1	Cambio de bomba central de embrague	Unidad	1
2.1.2	Mano de obra de Cambio de bomba central de embrague	Unidad	1
2.1.3	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1
2.1.4	Mano de obra de Cambio de cojinete de empuje	Unidad	1
2.1.9	Cambio de Kit de embrague (disco y plato)	Unidad	1
2.1.10	Mano de obra de Cambio de Kit de embrague (disco y plato)	Unidad	1
2.1.16	Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
2.1.17	Mano de obra de Cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
3	**Reparacion de sistema TREN delantero**		
3.1.2	Cambio de amortiguador delantero lado derecho	Unidad	1
3.1.3	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero lado derecho	Unidad	1
3.1.4	Cambio de amortiguador delantero lado izquierdo	Unidad	1
3.1.5	Mano de obra de Cambio de amortiguador delantero lado izquierdo	Unidad	1
3.1.6	Cambio de muñequin (extremo) de dirección corto	Unidad	2
3.1.7	Mano de obra de Cambio de muñequin (extremo) de dirección corto	Unidad	2
3.1.8	Cambio de precap de dirección	Unidad	2
3.1.9	Mano de obra de Cambio de precap de dirección	Unidad	2
3.1.16	Cambio de buje parrilla inferior	Unidad	4
3.1.17	Mano de obra de Cambio de buje parrilla inferior	Unidad	4
3.1.18	Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delantero lado derecho con rotula	Unidad	1
3.1.19	Mano de obra de Cambio de parrilla (brazo) de suspension inferior delantero lado derecho con rotula	Unidad	1
3.1.20	Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delantero lado izquierdo con rotula.	Unidad	1
3.1.21	Mano de obra de Cambio de parrilla (brazo) de suspensión inferior delantero lado izquierdo con rotula.	Unidad	1
3.1.22	Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado derecho	Unidad	1
3.1.23	Mano de obra de Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado derecho	Unidad	1
3.1.24	Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado izquierdo	Unidad	1
3.1.25	Mano de obra de Cambio de brazo bieleta de estabilizador lado izquierdo	Unidad	1
4	**Reparacion de Tren Trasero**		
4.1.15	Cambio de centralizador de cardan	Unidad	1
4.1.16	Mano de obra de Cambio de centralizador de cardan	Unidad	1
4.1.40	Refrigerante para radiador	Unidad	3
4.1.41	Mano de obra de Cambio de radiador	Unidad	3
5	**Mantenimiento y Reparacion de sistema de A/C**		

Evelyn Mendieta
Auxiliar de Licitaciones - Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

314

5.1.24	Cambio de aceite compresor	Unidad	2
5.1.25	Mano de obra de Cambio de aceite compresor	Unidad	2
5.1.36	Cambio de correa de A/C	Unidad	1
5.1.37	Mano de obra de Cambio de correa de A/C	Unidad	1
6	**Reparacion de sistema de Direccion**		
6.1.7	Renovacion de Fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
6.1.8	Mano de obra de Renovación de Fluido de dirección hidráulica	Unidad	1
7	**Mantenimiento y Reparacion de motor parte REPUESTOS**		
7.1.1	Cambio de aceite motor	Unidad	12
7.1.2	Mano de obra de Cambio de aceite motor	Unidad	12
7.1.3	Cambio de filtro de aire motor	Unidad	1
7.1.4	Mano de obra de Cambio de filtro de aire motor	Unidad	1
7.1.5	Cambio de filtro de aceite	Unidad	1
7.1.6	Mano de obra de Cambio de filtro de aceite	Unidad	1
7.1.7	Cambio de filtro de combustible	Unidad	1
7.1.8	Mano de obra de Cambio de filtro de combustible	Unidad	1
7.1.9	Cambio de correa de distribución (de alternador) 6PK-221	Unidad	1
7.1.10	Mano de obra de Cambio de correa de distribución (de alternador) 6PK-221	Unidad	1
7.1.27	Cambio de junta tapa balancín	Unidad	1
7.1.28	Mano de obra de Cambio de junta tapa balancín	Unidad	1
7.1.31	Cambio de tensor de correa alternador	Unidad	1
7.1.32	Mano de obra de Cambio de tensor de correa alternador	Unidad	1
7.1.33	Cambio de polea loca exterior frente motor	Unidad	2
7.1.34	Mano de obra de Cambio de polea loca exterior frente motor	Unidad	2
9	**Reparacion de caja de Cambios**		
9.1.1	Cambio de aceite de caja de transmisión	Unidad	6
9.1.2	Mano de obra de Cambio de aceite de caja de transmisión	Unidad	6
9.1.7	Cambio de soporte de caja	Unidad	1
9.1.8	Mano de obra de Cambio de soporte de caja	Unidad	1
10	**Reparacion de diferencial**		
10.1.1	Cambio de aceite diferencial	Unidad	7
10.1.2	Mano de obra de Cambio de aceite diferencial	Unidad	7
10.1.17	Cambio de satélite y planetario	Unidad	1
10.1.18	Mano de obra de Cambio de satélite y planetario	Unidad	1
11	**Reparacion de parte electrica**		
11.1.3	Cambio de alternador	Unidad	1
11.1.4	Mano de obra de Cambio de alternador	Unidad	1
11.1.9	Cambio de foco luz alta	Unidad	2
11.1.10	Mano de obra de Cambio de foco luz alta	Unidad	2
12	**Cambio de accesorios**		
12.1.13	Cambio de cepillo limpia parabrisas delantero	Unidad	2
12.1.14	Mano de obra de Cambio de cepillo limpia parabrisas delantero	Unidad	2
12.1.15	Cambio de cepillo limpia parabrisas trasero	Unidad	2
12.1.16	Mano de obra de Cambio de cepillo limpia parabrisas trasero	Unidad	2

EVELYN MENDIETA
C.I. 3.651.669

Evelyn Mendieta
Auxiliar de Licitaciones - Taller San Lorenzo
AUTOMOTIVE S.A.I.E.