Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 4545

Informe de Recepción

Proveedor: FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Fecha: 31/10/24

Orden provision/trabajo: 19

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
2	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
3	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
4	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000
5	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
6	1089	Mano de obra instalación de A.A TIPO SP	Mantenimiento	Unidad	1,0000	350000	350000
7	1100	Desmontaje de equipos de acondicionad	Mantenimiento	Unidad	1,0000	250000	250000

Total General: 2050000

Observación: Corresponde a la LCO N°02/2024

Confeccionado Por: PAMELA SOLEDAD MARECO

Fecha: 31/10/24

Recibido Por: SR. JULIO BERNAL

Fecha: 31/10/24

FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y Comercial

San Lorenzo, 31 de octubre de 2024

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 02/2024 SENACSA **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" – ID Nº 438.790,** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de los trabajos realizados.

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS **N° 000019/2024**

Código Patrimonial	Marca	Capacidad	Ítem	Descripción
2316-37499	RDC	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-49121	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-26880	RDC	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
2316-26878	RDC	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU
			669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-51607	JAM	Split 18000	669	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU. kit de instalación compuesto por caño de cobre. aislante para caño de cobre y cables de interconexión eléctrica. hasta 3 mts. de extensión.
2316-26710	RDC	Split 18000	689	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes A. A. TIPO SPLIT O VENTANA DE 18.000 BTU

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Rodrigo Cardozo

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA