Dirección General de Informática y Comunicaciones
Coordinación de Operaciones de TIC - Departamento de Comunicaciones

COTIC/DC N° 059/2023

INFORME DE CONFORMIDAD DE OS N° 449/2023

A: **CARMEN MARTINEZ,** *DIRECTORA GENERAL*
Dirección General de Informática y Comunicaciones

CC: **DIOSNEL ACOSTA,** *ENCARGADO ADMINISTRATIVO*
Secretaría Administrativa de la DGIC

De: **DERLIS SAMUDIO,** *JEFE DE DEPARTAMENTO*
JOSE CABRERA, *ADMINISTRADOR DEL SERVICIO ELÉCTRICO*
ADRIAN GONZALES, *ADMINISTRADOR ALTERNO DEL SERVICIO ELECTRICO*
Departamento de Comunicaciones

DERLIS ALFREDO SAMUDIO CORONEL
Firmado digitalmente por DERLIS ALFREDO SAMUDIO CORONEL
Fecha: 2023.05.25 15:27:32 -04'00'

Fecha: **25 de mayo de 2023**

Asunto: Aprobación de OS N° 449/2023 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Nos dirigimos a Ud. en referencia a la documentación remitida por la empresa SIEMI en el marco de **la LCO N° 02/2022 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS para el MH** la cual corresponde al informe de: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS de la SSEAF con corte de Energía**. En este contexto se detallan los antecedentes del proceso, la ejecución de los trabajos, la documentación remitida por el proveedor y la aprobación de trabajos y orden de servicio en la parte concluyente del presente informe:

ANTECEDENTES

El detalle del proceso licitatorio y orden de servicio se detalla en el siguiente cuadro:

N°	Descripción	Detalle
1	**PROCESO LICITATORIO**	LCO N° 02/2022 – Servicio Técnico para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS
2	**CONTRATO**	MH N° 34/2022
3	**ORDEN DE SERVICIO N°**	OS N° 449/2023
4	**MONTO (en guaraníes)**	Gs. 2.585.660
5	**EMPRESA ADJUDICADA**	SIEMI

DOCUMENTACIÓN PROVEIDA POR LA EMPRESA SIEMI Y REQUERIDA EN EL PBC

Fecha	Documentación Entregada por ISC SRL	Documentación Requerida en el PBC
24/05/2023	Nota s/n – Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS Informe de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS de la SSEAF con corte de energía finalizadas	INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Informe de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS de la SSEAF, con corte de energía.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

A continuación, se detallan el periodo en el cual fueron realizados los trabajos previstos en la orden de servicio arriba mencionada.

Descripción	Fecha
Notificación Nota Verbal CUOC/NV N° 136/2023	05 de mayo de 2023
Fecha final de entrega según PBC (30 días hábiles después de la recepción de la OS)	**16 de junio de 2023**
Inicio de trabajos	17 de mayo de 2023
Finalización de los trabajos	17 de mayo de 2023
Entrega de Informe Final de los trabajos realizados	**24 de mayo de 2022**

APROBACIÓN DE TRABAJOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Habiendo el proveedor entregado la documentación requerida para el Informe del Contrato **SE EXPRESA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO REFERIDO** ya que cumplen con lo solicitado por este Departamento en el Pliego de Bases y Condiciones para el INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SOLICITUD

Por lo arriba mencionado se recomienda remitir el presente informe al proveedor a la dirección de correo nvillalba@siemi.com.py a fin de tomar conocimiento del presente informe y proseguir con los trámites administrativos correspondientes.

Se adjunta al presente informe:

1. Copia del Informe Técnico presentado por la Empresa.
2. Notificación Nota Verbal CUOC/NV N° 136/2023

Atentamente,

JULIA GRACIELA BENITEZ DE ROMAN

Firmado digitalmente por JULIA GRACIELA BENITEZ DE ROMAN
Fecha: 2023.05.25 17:57:17 -04'00'

V° B°

JULIA BENITEZ, *Coordinadora*
Coordinación de Operaciones de TIC

SIEMI

Asunción, 23 de mayo de 2023

Cliente: **Ministerio de Hacienda**

Ref.: Informe sobre ups.

Numero de contrato: 34/2022

Numero de orden de servicio: 499/2023

Descripción del trabajo:

Se realizó el mantenimiento preventivo con corte de energía de la ups marca ***KEHUA TECH*** modelo ***KR600*** de potencia ***6KVA*** con número de serie ***B40406AA0F2202*** en el local de DGIC- Informática sobre las calles Alberdi casi Haedo.

El equipo funciona correctamente con todas realizadas a la UPS (cote de energía, autonomía en vacío, vuelta de energía, corroborar la correcta transferencia de inversor a bypass y viceversa).

Valores medidos:

Tensión entrada	224.2volts
Tensión salida	220 volts
Nivel de carga	----
Tensión cargador de baterías	211.9 volts
Tensión salida en baterías	199.1 volts

Néstor Villalba
Dpto. Técnico
Siemi S.R.L.

SIEMI



(Imágenes de la limpieza profunda de la UPS)



Néstor Villalba
Dpto. Técnico
Siemi S.R.L.

(Imágenes del correcto funcionamiento de la UPS)

A la espera que este informe le sea de utilidad y cualquier consulta sobre los trabajos realizados, a las órdenes.

Atte.,

Lic. Marcelo Sanchez

Técnico