KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
Fax 00595-21 - 298 977
E-mail:holler@holler.com.py

RUC: 80004682-0
Timbrado Nº: 16896299
Fecha de Inicio de Vigencia: 13/12/2023

NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
001-001-0000007

Orden de Servicio Nº 01-01-18

Actividad Económica: OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Documento asociado: N/A
Tipo de documento Asociado: N/A

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Fecha y hora de emisión: 05/12/2025 00:00:00
RUC/Documento de Identidad Nº: 80000905-3
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: TRASLADO_POR_VENTAS
Responsable de la emisión: Emisor de la factura
Kilometros estimados de recorrido: 15
Dirección del punto de partida: Facunda Speratti
Dirección del punto de llegada: Avenida General Máximo
Ciudad del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Ciudad del punto de llegada: ASUNCION (DISTRITO)
Departamento del punto de partida: CAPITAL
Departamento del punto de partida: CAPITAL
Nº de casa de salida: 4055
Nº de casa de la entrega: 1000

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de transporte: Propio
Responsable del costo del flete: Emisor de la factura
Modalidad de transporte: Terrestre
Marca del vehículo: Hyundai
Condición de la negociación: N/A
Nº de identificación del vehículo: N/A
Fecha estimada de inicio de traslado: 05/12/2025
Nº de matricula del vehículo: BKR650
Fecha estimada de fin de traslado: 05/12/2025
Tipo de vehículo: CARGA

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Razón social del transportista: Federico Holler
Naturaleza del transportista: Contribuyente
Nombre o razón social del agente: N/A
Número de documento de identidad del chofer: 1552102
RUC/Documento de identidad del agente: ---
Nombre y apellido del chofer: Federico Holler
Dirección del agente: N/A

DATOS DE LA MERCADERIA

Cantidad	U.M.	Descripción
1,00	UNI	(ítem 154) Mano de obra para reparacion de hoja de puerta Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011- 22-111-0387
4,00	UNI	(Ítem 229) Suministro de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011- 22-111-0387
4,00	UNI	(Ítem 230) Mano de obra para instalación de lámpara dicroica LED para iluminación de cabina Montacargas N° 92406, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011- 22-111-0387
1,00	UNI	(ítem 152) Provision de sensor magnético de posición Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69- 01
1,00	UNI	(ítem 153) Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonia N°: 011-22-69- 0199
20,00	UNI	(ítem 165) Provisión de aceite hidraulico Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69- 0199
1,00	UNI	(ítem 166) Mano de obra para la reposición y/o cambio de aceite hidraulico Ascensor N° 101.637, marca MP Ascensores. Cód. Patrimon N°: 011-22-69- 0199
1,00	UNI	(ítem 152) Provision de sensor magnético de posición Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-020

Alvaro Iván Mendoza
Dpto. de Fiscalización

T.S.B. Marcelo Manzur
Mantenimiento

DATOS DE LA MERCADERIA

Cantidad	U.M.	Descripción
1,00	UNI	(ítem 158) Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonia N°: 011-22-69-0200
1,00	UNI	(ítem 203) Materiales y repuestos para la reparacion integral de enfriador de aceite. Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69- 0200
1,00	UNI	(ítem 204) Mano de obra para la reparacion integral de enfriador de aceite. Ascensor N° 101.638, marca MP Ascensores. Cód. Patrimoni N°: 011-22-69- 0200
1,00	UNI	(ítem 227) Variador de frecuencia operador de puertas Reveco II Ascensores N° 199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-02
1,00	UNI	(ítem 228) Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco II Ascensores N° 199.517, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011-22-69-0219
1,00	UNI	(ítem 157) Provision de indicador de posición digital. Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011- 22-69-0221
1,00	UNI	(ítem 158) Mano de obra para el indicador de posición digital Montacargas N° 199519, marca MP. Cód. Patrimonial N°: 011- 22-69-0221

Consulte la validez de esta Remisión Electrónica con el número CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0780 0046 8200 0100 1000 0007 2202 5120 5190 3600 0002

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML).
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Alvaro Iván Mendoza
Dpto. de Fiscalización
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
05/12/25

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"