ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 22 días de mes de mayo del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Mercurio, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos de pintura y arreglos varios en la Dirección de Relaciones Culturales y Turismo, según pedido MEMORANDUM VMRE/DGPB/DRCT/N°133/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMRE/DGPB/DRCT/N°133/2024.
PRESUPUESTO N°	003091
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°1737	Gs. 19.822.856.-

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT **Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003091

Villa Elisa, 16 de mayo de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Pintura					
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	33,5	7.000	234.500
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	51,9	30.780	1.597.482
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	44	27.380	1.204.720
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	335	26.310	8.813.850
11.6	Pintura sintética para interior/exterior mate.	Litros	12,8	29.230	374.144
12.15	Trabajo de pintura en puertas y ventanas de maderas	m2	32	27.960	894.720
Reparación de baño					
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	3,2	110.000	352.000
1.2	Provisión de cañerías para desagües cloacales.	ml	10	49.650	496.500
1.4	Provisión de codos para desagües cloacales y accesorios.	Unidad	3	41.010	123.030
2.2	Cambio y/o colocación de cañerías para desagues cloacales	ml	4	42.000	168.000
2.4	Cambio y/o colocación de de codos para desagues cloacales	Unidad	3	30.000	90.000
2.5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1	200.000	200.000
2.6	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido, pintura y revestidos del área dañada.	Unidad	1	180.000	180.000
14.32	Reparación de revoque en general.	m2	17	48.450	823.650
7.6	Provisión de azulejos de baños.	m2	17	92.650	1.575.050
8.6	Cambio y colocación de azulejos de baños.	m2	17	48.680	827.560
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	7,5	69.780	523.350
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	7,5	41.800	313.500
3.12	Provisión de portarollos de porcelana para papel	Unidad	1	59.910	59.910
3.16	Provision de jabonera de porcelana	Unidad	1	94.450	94.450
4.2	Cambio y colocación de cisterna según las existentes	Unidad	1	75.000	75.000
4.3	Cambio y colocación de inodoro	Unidad	1	80.000	80.000
4.5	Cambio y colocación de tazas lavatorios con griferías	Unidad	1	90.000	90.000
4.6	Cambio y colocación de toalleros, portarollos, perchas y jaboneras en baño	Unidad	2	80.000	160.000
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1	250.000	250.000
Provisión y coloación de vidrio					
13.22	Provisión de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	m2	0,5	335.280	167.640
14.22	Cambio y colocación de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	Unidad	1	53.800	53.800
	TOTAL				**19.822.856**

El Precio Total es de Guaraníes Diecinueve Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis.-

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

2w

CRONOGRAMA DE OBRA														
Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio				Tiempo en días										
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pintura													
11.1	Enduido para pared	Kilogramos	33,5										
11.2	Pintura Látex para interior	Litros	51,9										
11.8	Pintura de cielorraso, latex	Litros	44										
12.2	Trabajo de pintura interior y exterior con retoques de enduido	m2	335										
11.6	Pintura sintética para interior/exterior mate.	Litros	12,8										
12.15	Trabajo de pintura en puertas y ventanas de maderas	m2	32										
Reparación de baño													
14.41	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	3,2										
1.2	Provisión de cañerías para desagües cloacales.	ml	10										
1.4	Provisión de codos para desagües cloacales y accesorios.	Unidad	3										
2.2	Cambio y/o colocación de cañerías para desagues cloacales	ml	4										
2.4	Cambio y/o colocación de de codos para desagues cloacales	Unidad	3										
2.5	Cambio y/o colocación de acometidas de agua corriente por sector (un setor equivalente a un piso).	Unidad	1										
2.6	Reparación de pérdidas de agua de todo el Edificio (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido, pintura y revestidos del área dañada.	Unidad	1										
14.32	Reparación de revoque en general.	m2	17										
7.6	Provisión de azulejos de baños.	m2	17										
8.6	Cambio y colocación de azulejos de baños.	m2	17										
7.2	Provisión de piso cerámico PI5.	m2	7,5										
8.2	Cambio y colocación de piso cerámico PI5.	m2	7,5										
3.12	Provisión de portarollos de porcelana para papel	Unidad	1										
3.16	Provision de jabonera de porcelana	Unidad	1										
4.2	Cambio y colocación de cisterna según las existentes	Unidad	1										
4.3	Cambio y colocación de inodoro	Unidad	1										

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 021 847 [illegible]

4.5	Cambio y colocación de tazas lavatorios con griferías	Unidad	1											
4.6	Cambio y colocación de toalleros, portarollos, perchas y jaboneras en baño	Unidad	2											
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1											
Provisión y coloación de vidrio														
13.22	Provisión de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	m2	0,5											
14.22	Cambio y colocación de vidrio crudo de 4 a 6 mm de espesor	Unidad	1											

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003091

Villa Elisa, 16 de mayo de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Mantenimiento en la Dirección de Cultura - 5to Piso Edificio Mercurio	
Item	**Descripción**
1	Servicio de pintura de paredes, cielo raso y aberturas
2	Reparación de baños: cambio de azulejos, pisos, caería de agua y desagüe. Instalación de sanitarios existentes
3	Provisión de vidrio crudo

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

VMRE/DGPB/DRCT/Nº 133/2024

URGENTE

MEMORÁNDUM

Al : Ministro AAT **Juan Alberto Giménez,**
Dirección Administrativa

De la : Ministra **Romy Romero Meza,**
Dirección de Relaciones Culturales y Turismo

Tema : Solicitud de insumos varios.

Fecha : 3 de mayo del 2024.

Por el presente, se tiene a bien solicitar la reparación y/o provisión de los ítems a continuación:

- Pintura de dos salones.
- Pintura de marcos y puertas.
- Cortinas.
- Cambio de artefacto de luces.
- Arreglo de baño de la Dirección.
- Cambio de vidrios para ventanas defectuosas.

En espera de una respuesta favorable al presente pedido y una solución a este inconveniente, se hace propicia la ocasión para saludar atentamente a esa honorable Dirección.

Atentos saludos.

Dpto. Mantenimiento y Servicios Generales
Acusar Recibo (.....) Solicitar Presupuesto (.....)
Realizar Trabajo (.....) Remitir Presupuesto (.....)
Archivar (.....) Realizar Informe (.....)
Dar Curso (.....) Seguimiento (.....)
9/05/2024
Observaciones: DO - Ainmecit

Ministerio de Relaciones Exteriores - Direcc. Adm.
Adm. ☐ Eventos ☐ Pasajes ☐ Dar Curso ☐ Seguimiento
☑ Cant. ☐ Liq. ☐ Patrimonio ☐ P. Info.
☐ Trans. ☐ Pyo. ☐ Otros ☐ Archivar
06 MAY 2024
Recibido por: H. Marín
Obs.: Solicitar Presup.