Ruta 2 Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480 / 1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 26 de Julio del 2021

INFORME TECNICO N° 05/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LPN N° 03/2020 **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP" CONTRATO N° 19/2020, ID.381.194** se detallan los trabajos realizados al vehiculo HYUNDAI H-1 CHAPA BEX171 con Orden de Servicio N° 2671 según el siguiente cuadro:

Item	Deacripcion	cant.
58	**MANTENIMIENTO . HYUNDAI Tipo: H-1**	
58.1	Engrase de rulemanes	1
58.2	Provisión y Cambio aceite de caja velocidad por litro.	4
58.3	Provisión y Cambio de aceite de caja diferencial por litro.	4
58.4	Provisión y Cambio de aceite de motor por litro.	10
58.5	Provisión y Cambio de filtro de aceite	2
58.6	Provisión y Cambio de filtro de combustible	2
58.7	Provisión y Cambio filtro de aire	2
58.8	Provisión de agua destilada	2
58.9	Provisión de aditivos	2
59	**MANTENIMIENTO . HYUNDAI Tipo: H-1**	
59.3	Cepillado tapa motor	1
59.6	Cambiar cabo de velocimetro	1
59.21	Reparación de tapa motor	1
59.22	Juego de Junta Motor	1
65	**DIFERENCIAL. HYUNDAI Tipo: H-1**	
65.2	Provisión de piñon y Corona	1

Carlos Navarro
Encargado de Despacho

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

GROUP AUTOMOTIVE S.A.I.E. DESDE 1960
TALLER / INDUSTRIAL / AUTOPARTISTA / TECHO EDUCACIÓN