INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA PARAGUAY | ARTESANÍA PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0000269

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, 06 días del mes de Febrero del dos mil veinte y cuatro, se reúnen por una parte en representación de la Firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, y la otra parte el **Lic. JESUS MANUEL CAMERON AVALOS, Director General de Administración y Finanzas,** del Instituto Paraguayo de Artesanía, a fin de proceder a la Recepción de los Servicios denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS" I.D. Nº 426.389** (Ref.: Contratación Directa Nº 01/2023, según Resolución de Adjudicación Nº 130/2023 del 24 de Abril de 2023. Se detallan a continuación, servicios proveídos por la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E. – CONTRATO N°03/2023**:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	CANTIDAD	GRABADAS	MONTO
1		HIUNDAI SANTA FE						
	34.1	Cambio de Aceite de Motor	UNIDAD	321.000		1		321.000
	34.2	Mano de obra del item 34.1	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.3	Bomba de agua - reparación	UNIDAD	607.000		1		607.000
	35.4	Mano de obra del item 35.3	UNIDAD	50.000		1		50.000
	34.3	Cambio de Filtro de Aire	UNIDAD	200.000		1		200.000
	34.4	Mano de obra del item 34.3	UNIDAD	50.000		1		50.000
	34.11	Cambio de Filtro de Aceite	UNIDAD	155.000		1		155.000
	34.12	Mano de obra del item 34.11	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.57	Paleta de Ventilador	UNIDAD	487.000		1		487.000
	34.13	Cambio de Filtro de Combustible	UNIDAD	173.000		1		173.000
	34.14	Mano de obra del item 34.13	UNIDAD	50.000		1		50.000
	34.17	Cambio de aditivo radiador	UNIDAD	35.000		1		35.000
	34.18	Mano de obra del item 34.17	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.23	Cambio ventilador de motor	UNIDAD	883.000		1		883.000
	41.17	Ruleman piloto	UNIDAD	213.000		1		213.000
	35.24	Mano de obra del item 35.23	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.51	Limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	150.000		1		150.000
	41.18	Mano de obra del item 41.17	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.52	Mano de obra del item 35.51	UNIDAD	50.000		1		50.000
	41.21	Regulación de embrague	UNIDAD	120.000		1		120.000
	35.55	Martillete de balancin c/u	UNIDAD	243.000		1		243.000
	41.22	Mano de obra del item 41.21	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.3	Bobina de encendido	UNIDAD	490.000		1		490.000
	35.56	Mano de obra del item 35.55	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.4	Mano de obra del item 42.3	UNIDAD	50.000		1		50.000
	35.58	Mano de obra del item 35.57	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.5	Bujias incandesentes	UNIDAD	343.000		1		343.000
	35.61	Polea guia de correa pk	UNIDAD	883.000		1		883.000
	35.62	Mano de obra del item 35.61	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.6	Mano de obra del item 42.5	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.7	Bulbo marcador de temperatura	UNIDAD	150.000		1		150.000
	35.73	Valvulas de admision de escapes	UNIDAD	1.049.000		1		1.049.000
	42.8	Mano de obra del item 42.7	UNIDAD	50.000		1		50.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Jesús Manuel Cameron Avalos
Director General de Administración y Finanzas
Instituto Paraguayo de Artesanía

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9
Oscar Balanos

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA PARAGUAY | ARTESANÍA PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

0000268

	35.74	Mano de obra del item 35.73	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.9	Cambio de bocina	UNIDAD	211.000		1		211.000
	36.5	Cambio de eje de mando	UNIDAD	1.842.000		1		1.842.000
	42.10	Mano de obra del item 42.9	UNIDAD	50.000		1		50.000
	36.6	Mano de obra del item 36.5	UNIDAD	50.000		1		50.000
	38.27	Cambio de rotula superior c/u	UNIDAD	290.000		1		290.000
	42.11	Cambio de bulbo de aceite	UNIDAD	202.000		1		202.000
	38.28	Mano de obra del item 38.27	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.12	Mano de obra del item 42.11	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.17	Cambio de motor de limpia parabrisas	UNIDAD	622.000		1		622.000
	42.18	Mano de obra del item 42.17	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.19	Cambio de regulador de voltaje	UNIDAD	376.000		1		376.000
	42.20	Mano de obra del item 42.19	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.21	Cambio de sistema de cableado	UNIDAD	366.000		1		366.000
	42.22	Mano de obra del item 42.21	UNIDAD	50.000		1		50.000
	42.37	Selenoide de presion de turbo	UNIDAD	773.000		1		773.000
	42.38	Mano de obra del item 42.37	UNIDAD	50.000		1		50.000
	43.17	Cambio de valvula expansora	UNIDAD	255.000		1		255.000
	43.18	Mano de obra del item 43.17	UNIDAD	50.000		1		50.000
			TOTAL					12.739.000
SON GUARANÍES: DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL.-								

La recepción de repuestos cambiados por el proveedor y devueltos al Departamento de Trasporte, en cumplimiento con el contrato. El citado vehículo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparados. En prueba de conformidad y considerando que los servicios se encuentran de acuerdo a lo establecido en el PBC y en las Especificaciones Técnicas correspondientes se procede a la firma del acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Jesús Manuel Cameron Avalos
Director General de Administración y Finanzas
Instituto Paraguayo de Artesanía

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC