TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS

EDWARDS SYSTEMS TECHNOLOGY

LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Calle Arq. Alfaro # 551 • B° Mburucuyá , Asunción – Paraguay • Tel. y FAX: (595-21) 290-443

Asunción, 08 de Noviembre de 2018

Sres. Congreso Nacional del Paraguay
Atención: Ing. Sebastián Romero
Jefe de Mantenimiento

REF: Detección de Incendios

Se realiza la verificación de los sensores del 3er. Piso del edificio de Diputados.
Hemos realizado satisfactoriamente la verificación de sensores y elementos de notificación del tipo audio visuales de la casa de la cultura, y edificio adyacente a Senadores con resultados satisfactorios. Los paneles de detección de incendios 2, y 3 se encuentran en funcionamiento.

Sin otro particular, me despido de Ud. atentamente

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

09/11/18
ING. SEBASTIÁN ROMERO.
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

DMM/asa