"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA
Departamento de Administración y Finanzas
Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN 03/2020

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **20 días del mes de abril del año dos mil veinte**, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederacion Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA** realizado por la firma comercial **SERVICIOS R.E.**, conforme al Contrato N° **025/2020** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Técnico N° 001 y 002.

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

CAMIONETA CHEVROLET S10 2006 MAT. EAD925 UBICADO EN LA PREFECTURA			
ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro
2	1	Unidad	Control y carga de Liquido Refrigerante
3	1	Unidad	Cambio de filtro de aceite
4	1	Unidad	Cambio de filtro de aire
5	1	Unidad	Cambio de junta carter
6	1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro
7	1	Unidad	Control y Carga de aceite de caja
8	1	Unidad	Cambio de muñequin de direccion c/u
9	1	Unidad	Cambio centralizador cardan
10	1	Unidad	Cambio retén de piñón
11	1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u
12	1	Unidad	Lubricación y engrase en general
13	1	Unidad	Cambio de muñequin de dirección c/u
14	1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora
15	1	Unidad	Regulación de freno
16	1	Unidad	Control y Rectificación de tambor de freno c/u
17	1	Unidad	cambio de fibras de frenos delantero
18	1	Unidad	Cambio de fibras de frenos traseros
19	1	Unidad	cambio de diaframa de freno c/u
20	1	Unidad	Regulación de embrague
21	1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague
22	1	Unidad	Cambio caño flexible de embrague
23	1	Unidad	Cambio bomba auxiliar de embrague
24	1	Unidad	Cambio juego de reparación bomba auxiliar de embrague
25	1	Unidad	Cambio ruleman piloto
26	1	Unidad	Control y Recarga de batería
27	1	Unidad	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados
28	1	Unidad	Cambio de fusible
29	1	Unidad	Cambio de focos de luz alta
30	1	Unidad	Cambio de focos de luz baja
31	1	Unidad	Cambio de focos para faro señalero c/u
32	1	Unidad	Cambio de carbón de alternador

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
General - Tel: 212 235

CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 - 2017 MAT. HBL 035 UBICADO EN EL CIVA			
ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
37	1	Unidad	Control y carga de Aceite motor por litro
38	1	Unidad	Control y carga de Líquido Refrigerante
39	1	Unidad	Cambio de filtro de aceite
40	1	Unidad	Cambio de filtro de aire
41	1	Unidad	Control y carga de Aceite diferencial por litro
42	1	Unidad	Cambio centralizador cardan
43	1	Unidad	Cambio cruceta cardan
44	1	Unidad	Cambio retén de piñón
45	1	Unidad	Control y Engrase de ruleman de masa delantera c/u
46	1	Unidad	Control y Carga de Fluido hidráulico ATF
47	1	Unidad	Cambio de manguera de alta presión de bomba hidráulica
48	1	Unidad	Cambio de bujes de amortiguadores delanteros
49	1	Unidad	Lubricación y engrase en general
50	1	Unidad	Cambio de muñequin de dirección c/u
51	1	Unidad	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora
52	1	Unidad	Regulación de freno
53	1	Unidad	Control y Rectificación de tambor de freno c/u
54	1	Unidad	Cambio juego reparación bomba central de freno
55	1	Unidad	Cambio de fibras de frenos traseros
56	1	Unidad	Regulación de embrague
57	1	Unidad	Control y Carga de fluido de embrague
58	1	Unidad	Cambio juego de reparación bomba central de embrague
59	1	Unidad	Control y Recarga de batería
60	1	Unidad	Reparación del inducido de arranque
61	1	Unidad	Cambio de fusible
62	1	Unidad	Cambio de focos buscahuellas c/u
63	1	Unidad	Cambio de focos de luz alta
64	1	Unidad	Cambio de focos de luz baja
65	1	Unidad	Cambio de ruleman alternador
66	1	Unidad	Cambio de bendix de arranque
67	1	Unidad	Cambio de focos doble filamento para faro trasero c/u
68	1	Unidad	Cambio borne positivo de batería
69	1	Unidad	Cambio de borne negativo
70	1	Unidad	Cambio de buje de barra estabilizadora trasera
71	1	Unidad	Cambio de buje amortiguador
72	1	Unidad	Cambio de amortiguador trasero original c/u

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representancion de la Auditoria Interna de la FAP el S/A Tec Derlis Martinez.

Servicios R. E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel: 212 235

ARNULFO ASUNCIÓN RUFFINELLI FERNANDEZ
C.I. 870.189
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA PGA DIV MAT Y SUM

Isidro Raúl González Bareiro
SO Téc
Recibí Conforme