FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 12912 Fecha: 26/10/22
Nombre:
Firma: Viviana Jiménez
Gerencia Financiera 13.35

FG DT 118/22

MEMORANDUM

A : **Econ. Miguel Valiente,** Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

DE : **JAVIER BAEZ** , Jefe
División Trasporte y Talleres

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 25/10/2022

REF. : Pedido de Pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda , el pago de gs 1.885.000- (guaranies un millon ochocientos ochenta y cinco mil) a favor de la firma Autocenter de Chul Choi Chung conforme al contrato Nro 15/2021 por los trabajos realizados al vehiculo de la institucion Mitsubishi Triton año 2017 chapa HCZ 858 propiedad del Fondo Ganadero

Para el efecto se abjunta

_ Factura de credito 002-001-0000739
_ Nota de remision Nro 002-001-0000690
_ Informe tecnico autocenter
_ presupuesto nro 29
_ orden de provisorio
_ orden de servicio definitivo
_ informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ constancia Repce
_ formulario FIS
_ formulario FIP
_ certificado de cumplimiento tributario

Nº: 644 Fecha 26/10/22 Fecha Recepción FG/G.G.I. /
Providenciado a: D: GF
Para su: Pedir su Proceso

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

002-001- 0000739

Fecha de Emisión: 24/10/2022 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Fondo Ganadero | RUC o C.I.N°: 80006069-5

Dirección: Av Mcal Lopez e/ Rca Dominicana | Teléfono:

Cod. Cliente | Nota de Remisión Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Mitsubishi Triton chapa HC7558					
	Cambio de Bateria	1	650000			650.000
	Cambio de Foco Faro Trasero luz de Retroceso, Estacionamiento y Giro	1	50.000			50.000
	cambio de Focos de luces laterales Delantero	1	50.000			50.000
	Cambio Aceite Motor	7	65000			455000
	Cambio de Filtro Aceite	1	160.000			160.000
	cambio de Filtro de Aire	1	180.000			180.000
	Cambio Filtro trampa Agua	1	180.000			180.000
	Cambio Filtro combustible	1	160.000			160.000

SUBTOTALES 1885.000

TOTAL A PAGAR Un Millon ochocientos ochenta y cinco mil - ——

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 171364 TOTAL IVA: 171364

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Javier Báez
Jefe de Transporte

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS
e-mail: hellogod8802@gmail.com
Santa Cruz de la Sierra c/ Eusebio Ayala
Cel.: (0991) 833 089 - Asunción

TIMBRADO Nº 15397507
FECHA INICIO VIGENCIA: 31/01/2022
FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2023
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

002-001- 0000690

Fecha de Emisión: 21/10/2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Fondo Ganadero — RUC o C.I. Nº: 80006069-5
Domicilio: Av Mcal Lopez e/ Rca. Dominicana

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº:
Nº de Timbrado:
Fecha de Expedición:
Fecha de Inicio de Traslado:
Fecha estimada de término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida:
Ciudad:
Departamento:
Dirección del Punto de Llegada:
Ciudad:
Departamento:
Kilómetros estimados de recorrido:
Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mitsubishi Triton
Número de Registro Único del Automotor (RUA): HC7858
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:
RUC o C.I. Nº:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1		Cambio Bateria
1		Cambio Foco Faro Trasero de Retroceso, Estac. y Giro
1		Cambio de Foco de Luces Laterales Delanteros
7		Cambio de Aceite Motor
1		Cambio Filtro de Aceite
1		Cambio Filtro de Aire
1		Cambio Filtro Trampa de Agua
1		Cambio Filtro de combustible

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI **MODELO TRITON AÑO 2017** **COLOR GRIS**
CHAPA HCZ858
21/10/2022

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
14.3	1	CAMBIO DE BATERIA
14.7	1	CAMBIO DE FOCO FARO TRASERO LUZ DE RETROCESO,ESTAC Y GIRO
14.8	1	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS
18.56	7	CAMBIO DE ACEITE MOTOR
18.59	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
18.60	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
18.61	1	CAMBIO DE FILTRO TRAMPA DE AGUA
18.62	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

N°29
FECHA 20/10/2022

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO MITSUBISHI MODELO TRITON AÑO 2017 COLOR GRIS
CHAPA HCZ858

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14.3	1	CAMBIO DE BATERIA	650.000	650.000
14.7	1	CAMBIO DE FOCO FARO TRASERO LUZ DE RETROCESO,ESTAC Y GIRO	50.000	50.000
14.8	1	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	50.000	50.000
18.56	7	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	65.000	455.000
18.59	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	160.000	160.000
18.60	1	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	180.000	180.000
18.61	1	CAMBIO DE FILTRO TRAMPA DE AGUA	180.000	180.000
18.62	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	160.000	160.000
			TOTAL	1.885.000

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER
RUC 4526749-4

Econ. Miguel Vallejo
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 20 octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar cambio de batería verificar luces y mantenimiento completo de motor detalle del vehículo **Mitsubishi Triton año 2017** chapa **HCZ 858** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central .

1- cambio de bateria

2- mantenimiento completo de motor con los filtros

3- verificar luces

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentamente

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 20 octubre de 2022.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 29/22 al vehículo **Mitsubishi Triton AÑO 2017 chapa N° HCZ 858,** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

ITEM:

1- cambio de batería
2- cambio de foco faro trasero luz de retroceso , estc y giro
3- cambio de focos de luces laterales delanteros
4- cambio de aceite motor
5- cambio de filtro de aceite
6- cambio de filtro de aire
7- cambio de litro trampa de agua
8- cambio de filtro de combustible

Sr. Javier Báez
...División de Transporte

AUTO CENTER

Econ. Miguel Valiente
Gerente
...encia de Gestión Institucional

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto Nro 29, la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos en el mantenimiento realizado al vehículo **Mitsubishi Triton AÑO 2017 CHAPA HCZ 858**, perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina Central, terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico TALLER AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina Central.

ITEM:

1- CAMBIO DE BATERIA
2- CAMBIO DE FOCO FARO TRASERO LUZ DE RETROCESO EST Y GIR
3- CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS
4- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
5- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
6- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
7- CAMBIO DE FILTRO TRAMPA DE AGUA
8- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

21 OCTUBRE 2022.-

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 360114

FECHA EMISION: 25-10-2022

VENCIMIENTO: 20-11-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148 Nro. Certificado: 360114

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019 Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2022 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

AUTO CENTER

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	

AUTO CENTER

Usuario Impresión: bebuchoi

Fecha Impresión: 26/10/2022

Lote 4178299759 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270142521359

FECHA 30/09/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 30/10/2022

NÚMERO DE CONTROL : 893507E3

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427148281488935O7E3

최철

AUTO-ENTER

13.21	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO				200.000	200.000
13.22	CAMBIO BARRA TORSION				650.000	650.000
13.23	CAMBIO BRAZO PITMAN				420.000	420.000
13.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION				450.000	450.000
13.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA				65.000	65.000
13.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION				250.000	250.000
13.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION				120.000	120.000
13.28	CAMBIO BASE TERMINAL BARRA DE TORSION				120.000	120.000
13.29	REPARACION DE PEDALERA (JGO. PERNO Y BUJES)				220.000	220.000
13.30	REPARACION HOMOCINETICA				300.000	300.000
13.31	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA				220.000	220.000
13.32	CAMBIO JUEGO REPARO PERNO PIVOT				120.000	120.000
13.33	CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR				550.000	550.000
13.34	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR				650.000	650.000
13.35	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO				200.000	200.000
13.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR				120.000	120.000
13.37	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA				100.000	100.000
13.38	CAMBIO BRAZO BIELETA DE ESTABILIZADOR				150.000	150.000
13.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR				120.000	120.000
13.40	MANO DE OBRA				540.000	540.000
14	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
14.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO				80.000	80.000
14.2	REPARACION DE ALTERNADOR				330.000	330.000
14.3	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
14.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA				35.000	35.000
14.5	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				150.000	150.000
14.6	CAMBIO FOCO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				50.000	50.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

14.7	CAMBIO FOCO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				50.000	50.000
14.8	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS				50.000	50.000
14.9	CAMBIO PORTA CARBON DE ALTERNADOR				150.000	150.000
14.10	AJUSTAR FARO AUXILIAR				20.000	20.000
14.11	CAMBIO FUSIBLEY RELAY				120.000	120.000
14.12	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SEÑALERO,LUCES,				250.000	250.000
14.13	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				80.000	80.000
14.14	REPARACION BASICA DE TABLERO				250.000	250.000
14.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				300.000	300.000
14.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				230.000	230.000
14.17	CAMBIAR SOLENOIDEY BUJE DEL ARRANQUE				550.000	550.000
14.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY				150.000	150.000
14.19	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY				120.000	120.000
14.20	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE				130.000	130.000
14.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE				150.000	150.000
14.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR				450.000	450.000
14.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE				250.000	250.000
14.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRAQUE				250.000	250.000
14.25	REGULADOR DE VOLTAGE				250.000	250.000
14.26	RECTIFICACION EJE DE ALTERNADOR				190.000	190.000
14.27	CAMBIO MANCHON DE CABLE C/. TERMINALES (M.H.)				250.000	250.000
14.28	CAMBIO CARETA DE FARO DELAN. TRAS. Y DE FRENO				220.000	220.000
14.29	MANO DE OBRA				500.000	500.000
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2017, color gris					
15.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE				300.000	300.000
15.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				640.000	640.000
15.3	CAMBIO PLATO DE PRESION				640.000	640.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente

Dr.
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

18.32	CAMBIO RULEMAN POLEA				150.000	150.000
18.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR				350.000	350.000
18.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR				600.000	600.000
18.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN				150.000	150.000
18.36	CALCE LATERAL				150.000	150.000
18.37	CAMBIO BUJE DE BIELA				150.000	150.000
18.38	CAMBIO BUJE DE LEVA				150.000	150.000
18.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA				200.000	200.000
18.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA				420.000	420.000
18.41	CAMBIAR CORREA DENTADA				380.000	380.000
18.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE				750.000	750.000
18.43	REPARACION DE RADIADOR				300.000	300.000
18.44	CAMBIO TAPA MOTOR				2.300.000	2.300.000
18.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR				350.000	350.000
18.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR				50.000	50.000
18.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER				150.000	150.000
18.48	REPARACION DE CARTER				200.000	200.000
18.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN				250.000	250.000
18.50	CAMBIO EJE BALANCIN				250.000	250.000
18.51	CAMBIO PICO INYECTOR				850.000	850.000
18.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA				30.000	30.000
18.53	CAMBIOEJE BALANCEADOR DERECHO				350.000	350.000
18.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				350.000	350.000
18.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				150.000	150.000
18.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				65.000	65.000
18.57	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE				100.000	100.000
18.58	LIMPIEZA DE TANQUE				200.000	200.000
18.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				160.000	160.000
18.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				180.000	180.000
18.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				180.000	180.000
18.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				160.000	160.000
18.63	REPARACION CAÑO DE ESCAPE				150.000	150.000

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Gerente de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHOI CHUNG CHUL

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

26102022 1332 48281484 48281484

016578