TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 32/23		FL-CRA - 11
		Versión 01
Dependencia Solicitante	**SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**	
Fecha de Aprobación	18 de mayo del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**200-201-202-203-204-205-206**	
Nota de Remisión	**N° 719/720/721/722/723/724/725**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias de la SSEE.-**	

Angel Torres	Roberto Paredes Encargado Dpto. de Servicios Generales D.A. - Ministerio de Hacienda	CAMILA VEC Dpto. de Administrativo -	Ing. R. Rivas Dpto. de Servicios Generales Recursos Administrativos - DA
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑO EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000719

12 ABR 2023

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: USIEF.
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.04.04.0033.
Presp. Nro.: 249/2023	Marca: TOKYO
O.S.Nro.: 200/2023	Tipo: SPLIT.
Sede: EDIFICIO YVAGA	Capacidad: 24000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	Y REPARACIÓN DE AA. Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT DE
	24.000 BTU.
186	PROVISIÓN Y CAMBIO DE TERMOSTATO ALÁMBRICO
	CON RELAY DE 24V Y TRANSFORMADOR DE 220V/
	240V.
188	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA
	DEL COMPRESOR.

Firma:

Aclaración: Angel Torres

Sector Responsable Cliente

12/04/2023

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS · SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN · Servicios Generales

Firma:

Aclaración: OSCAR RIVEROS

Técnico Innovar